

四、政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商（开发商）	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1	星盆配件水龙头、EQ3639、JCPDS	广州市炬材金属制品有限公司	小型企业	√		CQC2370 4400980	/
2	洗手星盆连脚踏式龙头配件龙头、B-1829、JCPDS	广州市炬材金属制品有限公司	小型企业	√		CQC2370 4400980	/
3	热水器、EDY-300-15 300L、诺德朗	中山市诺德朗电器有限公司	小型企业	√		CVC25A0 2015606	10500
4	燃气熄火保护	广州市炬	小型企业	√		CQC2370	/

	双头大锅炉配件 龙头、EQ3647、JCPDS	材金属制品有限公司				4400980	
5	室外洗手池配件 水龙头、EQ3639、JCPDS	广州市炬材金属制品有限公司	小型企业	√		CQC2370 4400980	/
...	洗地龙头、B-7107-01、JCPDS	广州市炬材金属制品有限公司	小型企业	√		CQC2570 4458121	2380

注：1. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏, 填写内容为“小型”或“微型”；

2. “节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：中山市万能达厨具设备有限公司

日期：2026 年 9 月 10 日

		产品认证证书 中国节水认证	
证书编号: CQC25704458121		发证日期: 2025 年 05 月 19 日 有效期至: 2028 年 01 月 09 日	
委托人名称	广州市炬材金属制品有限公司		
及注册地址	广东省广州市番禺区大石街洗村石南横二路 2 号 101 房		
品牌	图形商标 "JCPDS"		
制造商名称	广州市炬材金属制品有限公司		
及注册地址	广东省广州市番禺区大石街洗村石南横二路 2 号 101 房		
生产企业名称	广州市炬材金属制品有限公司		
及生产地址	广东省广州市番禺区大石街洗村石南横二路 2 号 101 房		
产品名称和系列、规格、型号	洗地龙头 B-1433-01、B-1439-01、B-7105-01、B-7106-01、B-7107-01、B-7108-01、B-7109-01、 B-7110-01、B-7111-01、B-7112-01、B-7113-01、B-7114-01、B-7115-01 "以上型号, 认证部分仅包括快开龙头"		
产品标准和技术要求	GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》; GB 25501-2019《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》		
认证模式	产品检验+初始工厂检查+获证后监督		
上述产品符合 CQC32-432421-2021《水嘴节水认证实施规则》认证规则的要求, 特此发证。 本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2025 年 01 月 10 日 证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。 经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P			
可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息			
	签发: 谢肇煦		
		中国质量认证中心 CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE	
中国质量认证中心有限公司 中国·北京·南四环西路188号9区 100070		电话: +86 10 83886666 http://www.cqc.com.cn	



产品认证证书

厨卫产品节水认证

证书编号: CQC23704400980

发证日期: 2026 年 08 月 12 日

有效期至: 2029 年 08 月 11 日

委托人名称 广州市炬材金属制品有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区大石街洗村石南横二路 2 号 101 房
品牌 图形商标 "JCPDS"
制造商名称 广州市炬材金属制品有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区大石街洗村石南横二路 2 号 101 房
生产企业名称 广州市炬材金属制品有限公司
及生产地址 广东省广州市番禺区大石街洗村石南横二路 2 号 101 房

产品名称和系列 水龙头
规格、型号 3603、3612、EQ3630、EQ3639、B-1801、B-1806、B-1807、B-1808、B-1813、B-1818、B-1924、3623、3624、EQ3646、EQ3647、JD3630、JD3639、JD3646、JD3647、B-1829、B-1830、B-1924-01、B-1924-02、B-0337、B-0338、B-0339、B-0341、B-1952、B-1848、GD3603、GD3612、GD3623、GD3624、6904A、JD3630-6D、JD3639-10D、B-1823、B-1825-01、B-1940

产品标准和技术要求 GB 18145-2014;GB 25501-2019

认证模式 产品检测+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC32-372111-2021 认证规则的要求, 特此发证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2023 年 08 月 16 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn



中国节能产品认证证书

证书编号: CVC25A02015606

认证委托人名称 中山市诺德朗电器有限公司
及地址: 中山市黄圃镇新丰南路102号A栋之二
生产者(制造商)名称 中山市诺德朗电器有限公司
及地址: 中山市黄圃镇新丰南路102号A栋之二
生产企业名称及地址: 中山市诺德朗电器有限公司
中山市黄圃镇新丰南路102号A栋之二首层
产 品 名 称: 储水式电热水器
系 列/规 格/型 号: EDY-300-15 300L; EDY-320-15 320L;
EDY-400-15 400L; EDY-420-15 420L;
EDY-455-15 455L; EDY-495-15 495L;
EDY-500-15 500L; EDY-600-15 600L;
EDY-800-15 800L; EDY-1000-15 1000L;
EDY-1500-15 1500L 380V 3N~ 50Hz
15000W 0.75MPa IPX4

认 证 模 式: 型式试验 + 获证后监督

产品标准/技术要求: GB 21519-2008

上述产品符合 CVC02000-2019 认证规则的要求, 特发此证。

证 书 有 效 期: 2025年01月15日至2030年01月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过认监委网站 www.cnca.gov.cn 或本机构电话+86-20-32293722 查询



签发人:

罗军波

威凯认证检测有限公司

<http://www.cvc.org.cn>

中国·广州·高新技术产业开发区大塆一路3号 510663

电话: +86 20 32293722

五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见下附件3，格式内容仅供参考）

2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

附件 1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件 2

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称：四层水杯存放板架、型号：800×200×1000），生产厂为（厂名：中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址：中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：四层水杯存放板架、型号：800×200×1000）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称：四层水杯存放板架、型号：800×200×1000）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名

称：四层水杯存放板架、型号:800×200×1000的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称：十二门更衣柜、型号:900×350×1800），
生产厂为（厂名:中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：十二门更衣柜、型号:900×350×1800）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称：十二门更衣柜、型号:900×350×1800）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：十二门更衣柜、型号:900×350×1800）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （产品名称：四层存放架、型号:1500×500×1500），生产厂为（厂名:中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：四层存放架、型号:1500×500×1500）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称：四层存放架、型号:1500×500×1500）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：四层存放架、型号:1500×500×1500）的（关键工序）在中国境内完成。

4. （产品名称：四层存放架、型号:1200×500×1500），生产厂为（厂名:中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：四层存放架、型号:1200×500×1500）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称：四层存放架、型号:1200×500×

1500) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 四层存放架、型号: 1200×500×1500) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

5. (产品名称: 四层存放架、型号: 950×500×1500), 生产厂为 (厂名: 中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产厂址: 中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 四层存放架、型号: 950×500×1500) 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ (规定比例)。 (产品名称: 四层存放架、型号: 950×500×1500) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 四层存放架、型号: 950×500×1500) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

6. (产品名称: 平板推车、型号: 600×900×900), 生产厂为 (厂名: 中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产厂址: 中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 平板推车、型号: 600×900×900) 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ (规定比例)。 (产品名称: 平板推车、型号: 600×900×900) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 平板推车、型号: 600×900×900) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

7. (产品名称: 单层存放架、型号: 1200×1000×300), 生产厂为 (厂名: 中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产厂址: 中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 单层存放架、型号: 1200×1000×300) 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ (规定比例)。 (产品名称: 单层存放架、型号: 1200×1000

×300)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:单层存放架、型号:1200×1000×300)的(关键工序)在中国境内完成。

8. (产品名称:四层平板架、型号:1500×500×1500), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路61号A幢厂房)。(产品名称:四层平板架、型号:1500×500×1500)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称:四层平板架、型号:1500×500×1500)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:四层平板架、型号:1500×500×1500)的(关键工序)在中国境内完成。

9. (产品名称:左单星杀鱼台、型号:1500×760×800+150), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路61号A幢厂房)。(产品名称:左单星杀鱼台、型号:1500×760×800+150)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称:左单星杀鱼台、型号:1500×760×800+150)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:左单星杀鱼台、型号:1500×760×800+150)的(关键工序)在中国境内完成。

10. (产品名称:双层工作台、型号:2200×1000×800), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路61号A幢厂房)。(产品名称:双层工作台、型号:2200×1000×800)的中国境内生产的组件成

本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：双层工作台、型号：2200 $\times$ 1000 $\times$ 800）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：双层工作台、型号：2200 $\times$ 1000 $\times$ 800）的（关键工序）在中国境内完成。

11.（产品名称：单星盆台、型号：1000 $\times$ 760 $\times$ 800+150），生产厂为（厂名：中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址：中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：单星盆台、型号：1000 $\times$ 760 $\times$ 800+150）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：单星盆台、型号：1000 $\times$ 760 $\times$ 800+150）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：单星盆台、型号：1000 $\times$ 760 $\times$ 800+150）的（关键工序）在中国境内完成。

12.（产品名称：四层存放架、型号：1500 $\times$ 500 $\times$ 1500），生产厂为（厂名：中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址：中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：四层存放架、型号：1500 $\times$ 500 $\times$ 1500）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：四层存放架、型号：1500 $\times$ 500 $\times$ 1500）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：四层存放架、型号：1500 $\times$ 500 $\times$ 1500）的（关键工序）在中国境内完成。

13.（产品名称：双层工作台、型号：2200 $\times$ 1000 $\times$ 800），生产厂为（厂名：中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址：中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：双层工作台、型号：2200 $\times$ 1000 $\times$ 800）的中国境内生产的组件成

本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：双层工作台、型号：2200 $\times$ 1000 $\times$ 800）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：双层工作台、型号：2200 $\times$ 1000 $\times$ 800）的（关键工序）在中国境内完成。

14.（产品名称：单星盆台、型号：1000 $\times$ 760 $\times$ 800+150），生产厂为（厂名：中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址：中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：单星盆台、型号：1000 $\times$ 760 $\times$ 800+150）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：单星盆台、型号：1000 $\times$ 760 $\times$ 800+150）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：单星盆台、型号：1000 $\times$ 760 $\times$ 800+150）的（关键工序）在中国境内完成。

15.（产品名称：炉拼台、型号：300 $\times$ 1250 $\times$ 800+450），生产厂为（厂名：中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址：中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：炉拼台、型号：300 $\times$ 1250 $\times$ 800+450）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：炉拼台、型号：300 $\times$ 1250 $\times$ 800+450）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：炉拼台、型号：300 $\times$ 1250 $\times$ 800+450）的（关键工序）在中国境内完成。

16.（产品名称：炉拼台、型号：1400 $\times$ 400 $\times$ 800），生产厂为（厂名：中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址：中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：炉拼台、型号：1400 $\times$ 400 $\times$ 800）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规

定比例)。 (产品名称: 炉拼台、型号:1400×400×800) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 炉拼台、型号:1400×400×800) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

17. (产品名称: 双层工作台、型号:1800×900×800), 生产厂为 (厂名: 中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产厂址: 中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 双层工作台、型号:1800×900×800) 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ (规定比例)。 (产品名称: 双层工作台、型号:1800×900×800) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 双层工作台、型号:1800×900×800) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

18. (产品名称: 四层存放架、型号:1500×500×1500), 生产厂为 (厂名: 中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产厂址: 中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 四层存放架、型号:1500×500×1500) 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ (规定比例)。 (产品名称: 四层存放架、型号:1500×500×1500) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 四层存放架、型号:1500×500×1500) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

19. (产品名称: 三层餐车、型号:800×500×900), 生产厂为 (厂名: 中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产厂址: 中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 三层餐车、型号:800×500×900) 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ (规

定比例)。 (产品名称: 三层餐车、型号: $800 \times 500 \times 900$) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 三层餐车、型号: $800 \times 500 \times 900$) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

20. (产品名称: 双层工作台、型号: $1500 \times 700 \times 800 + 150$), 生产厂为 (厂名: 中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产厂址: 中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 双层工作台、型号: $1500 \times 700 \times 800 + 150$) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称: 双层工作台、型号: $1500 \times 700 \times 800 + 150$) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 双层工作台、型号: $1500 \times 700 \times 800 + 150$) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

21. (产品名称: 单星盆台、型号: $1000 \times 760 \times 800 + 150$), 生产厂为 (厂名: 中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产厂址: 中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 单星盆台、型号: $1000 \times 760 \times 800 + 150$) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称: 单星盆台、型号: $1000 \times 760 \times 800 + 150$) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 单星盆台、型号: $1000 \times 760 \times 800 + 150$) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

22. (产品名称: 四层存放架、型号: $1500 \times 500 \times 1500$), 生产厂为 (厂名: 中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产厂址: 中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称:

称：四层存放架、型号:1500×500×1500）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称：四层存放架、型号:1500×500×1500）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：四层存放架、型号:1500×500×1500）的（关键工序）在中国境内完成。

23. （产品名称：活动双层工作台、型号:1000×700×800），生产厂为（厂名:中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：活动双层工作台、型号:1000×700×800）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称：活动双层工作台、型号:1000×700×800）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：活动双层工作台、型号:1000×700×800）的（关键工序）在中国境内完成。

24. （产品名称：双层工作台、型号:1500×700×800+150），生产厂为（厂名:中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：双层工作台、型号:1500×700×800+150）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称：双层工作台、型号:1500×700×800+150）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：双层工作台、型号:1500×700×800+150）的（关键工序）在中国境内完成。

25. (产品名称: 双层工作台、型号: 1800×760×800+150), 生产厂为 (厂名: 中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产厂址: 中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 双层工作台、型号: 1800×760×800+150) 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ (规定比例)。 (产品名称: 双层工作台、型号: 1800×760×800+150) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 双层工作台、型号: 1800×760×800+150) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

26. (产品名称: 双层工作台、型号: 1800×760×800+150), 生产厂为 (厂名: 中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产厂址: 中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 双层工作台、型号: 1800×760×800+150) 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ (规定比例)。 (产品名称: 双层工作台、型号: 1800×760×800+150) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 双层工作台、型号: 1800×760×800+150) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

27. (产品名称: 单星盆台、型号: 1000×760×800+150), 生产厂为 (厂名: 中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产厂址: 中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 单星盆台、型号: 1000×760×800+150) 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ (规定比例)。 (产品名称: 单星盆台、型号: 1000×760

×800+150)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:单星盆台、型号:1000×760×800+150)的(关键工序)在中国境内完成。

28. (产品名称:双层工作台、型号:1500×700×800+150), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路61号A幢厂房)。(产品名称:双层工作台、型号:1500×700×800+150)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称:双层工作台、型号:1500×700×800+150)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:双层工作台、型号:1500×700×800+150)的(关键工序)在中国境内完成。

29. (产品名称:双层工作台、型号:1800×760×800+150), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路61号A幢厂房)。(产品名称:双层工作台、型号:1800×760×800+150)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称:双层工作台、型号:1800×760×800+150)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:双层工作台、型号:1800×760×800+150)的(关键工序)在中国境内完成。

30. (产品名称:双层工作台、型号:1800×760×800+150), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路61号A幢厂房)。(产品名

称：双层工作台、型号:1800×760×800+150）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称：双层工作台、型号:1800×760×800+150）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：双层工作台、型号:1800×760×800+150）的（关键工序）在中国境内完成。

31. （产品名称：单星盆台、型号:1000×760×800+150），生产厂为（厂名:中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：单星盆台、型号:1000×760×800+150）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称：单星盆台、型号:1000×760×800+150）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：单星盆台、型号:1000×760×800+150）的（关键工序）在中国境内完成。

32. （产品名称：教师餐桌椅、型号:1200×1750×750），生产厂为（厂名:中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：教师餐桌椅、型号:1200×1750×750）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称：教师餐桌椅、型号:1200×1750×750）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：教师餐桌椅、型号:1200×1750×750）的（关键工序）在中国境内完成。

33. （产品名称：八人餐桌椅、型号:2000×1340×750mm），生产厂为（厂名:中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产

厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称: 八人餐桌椅、型号:2000×1340×750mm)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称: 八人餐桌椅、型号:2000×1340×750mm)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称: 八人餐桌椅、型号:2000×1340×750mm)的(关键工序)在中国境内完成。

34. (产品名称: 四人餐桌椅、型号:1200×1340×750mm), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称: 四人餐桌椅、型号:1200×1340×750mm)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称: 四人餐桌椅、型号:1200×1340×750mm)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称: 四人餐桌椅、型号:1200×1340×750mm)的(关键工序)在中国境内完成。

35. (产品名称: 大扁勺、型号: $\phi 280 \times 80$), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称: 大扁勺、型号: $\phi 280 \times 80$)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称: 大扁勺、型号: $\phi 280 \times 80$)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称: 大扁勺、型号: $\phi 280 \times 80$)的(关键工序)在中国境内完成。

36. (产品名称:漏勺、型号: $\phi 300 \times 100$), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称:漏勺、型号: $\phi 300 \times 100$) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称:漏勺、型号: $\phi 300 \times 100$) 的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:漏勺、型号: $\phi 300 \times 100$) 的(关键工序)在中国境内完成。

37. (产品名称:锅铲、型号: 1250×170), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称:锅铲、型号: 1250×170) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称:锅铲、型号: 1250×170) 的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:锅铲、型号: 1250×170) 的(关键工序)在中国境内完成。

38. (产品名称:汤桶、型号: $\phi 500 \times 490$), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称:汤桶、型号: $\phi 500 \times 490$) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称:汤桶、型号: $\phi 500 \times 490$) 的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:汤桶、型号: $\phi 500 \times 490$) 的(关键工序)在中国境内完成。

39. (产品名称: 收纳箱大、型号:830×630×450), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称: 收纳箱大、型号:830×630×450)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称: 收纳箱大、型号:830×630×450)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称: 收纳箱大、型号:830×630×450)的(关键工序)在中国境内完成。

40. (产品名称: 收纳箱中、型号:700×550×350), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称: 收纳箱中、型号:700×550×350)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称: 收纳箱中、型号:700×550×350)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称: 收纳箱中、型号:700×550×350)的(关键工序)在中国境内完成。

41. (产品名称: 收纳箱小、型号:600×500×450), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称: 收纳箱小、型号:600×500×450)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称: 收纳箱小、型号:600×500×450)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称: 收纳箱小、型号:600×500×450)的(关键工序)在中国境内完成。

42. (产品名称: 饭桶、型号: $\Phi 500 \times 270$) , 生产厂为 (厂名: 中山市万能达厨具设备有限公司) , 厂址为 (生产厂址: 中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房) 。 (产品名称: 饭桶、型号: $\Phi 500 \times 270$) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例) 。 (产品名称: 饭桶、型号: $\Phi 500 \times 270$) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 饭桶、型号: $\Phi 500 \times 270$) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

43. (产品名称: 鸡蛋铲、型号: 250×65) , 生产厂为 (厂名: 中山市万能达厨具设备有限公司) , 厂址为 (生产厂址: 中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房) 。 (产品名称: 鸡蛋铲、型号: 250×65) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例) 。 (产品名称: 鸡蛋铲、型号: 250×65) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 鸡蛋铲、型号: 250×65) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

44. (产品名称: 熟菜盆、型号: $320 \times 150 \times 530$) , 生产厂为 (厂名: 中山市万能达厨具设备有限公司) , 厂址为 (生产厂址: 中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房) 。 (产品名称: 熟菜盆、型号: $320 \times 150 \times 530$) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例) 。 (产品名称: 熟菜盆、型号: $320 \times 150 \times 530$) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 熟菜盆、型号: $320 \times 150 \times 530$) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

45. (产品名称: 熟菜盆盖、型号: 330×540), 生产厂为 (厂名: 中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产厂址: 中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 熟菜盆盖、型号: 330×540) 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ (规定比例)。 (产品名称: 熟菜盆盖、型号: 330×540) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 熟菜盆盖、型号: 330×540) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

46. (产品名称: 打菜勺 (2 两)、型号: 400×85), 生产厂为 (厂名: 中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产厂址: 中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 打菜勺 (2 两)、型号: 400×85) 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ (规定比例)。 (产品名称: 打菜勺 (2 两)、型号: 400×85) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 打菜勺 (2 两)、型号: 400×85) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

47. (产品名称: 不锈钢打饭勺、型号: 260×90), 生产厂为 (厂名: 中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产厂址: 中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 不锈钢打饭勺、型号: 260×90) 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ (规定比例)。 (产品名称: 不锈钢打饭勺、型号: 260×90) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 不锈钢打饭勺、型号: 260×90) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

48. (产品名称:长柄汤勺、型号: $\phi 175 \times 385 \times 80$), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称:长柄汤勺、型号: $\phi 175 \times 385 \times 80$)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称:长柄汤勺、型号: $\phi 175 \times 385 \times 80$)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:长柄汤勺、型号: $\phi 175 \times 385 \times 80$)的(关键工序)在中国境内完成。

49. (产品名称:菜刀、型号:全长 324 $\times$ 刀宽 $\times$ 90 $\times$ 刃长 270), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称:菜刀、型号:全长 324 $\times$ 刀宽 $\times$ 90 $\times$ 刃长

270)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称:菜刀、型号:全长 324 $\times$ 刀宽 $\times$ 90 $\times$ 刃长

270)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:菜刀、型号:全长 324 $\times$ 刀宽 $\times$ 90 $\times$ 刃长

270)的(关键工序)在中国境内完成。

50. (产品名称:肉刀、型号:全长 324 $\times$ 刀宽 $\times$ 90 $\times$ 刃长

270), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司),
厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。
(产品名称: 肉刀、型号:全长 324×刀宽×90×刃长

270) 的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产
品名称: 肉刀、型号:全长 324×刀宽×90×刃长

270) 的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称: 肉刀、
型号:全长 324×刀宽×90×刃长

270) 的(关键工序)在中国境内完成。

51. (产品名称: 砍刀、型号:220×110), 生产厂为(厂名:
中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄
镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称: 砍刀、型号:220
×110) 的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名
称: 砍刀、型号:220×110) 的(关键组件)在中国境内生产。(产
品名称: 砍刀、型号:220×110) 的(关键工序)在中国境内完成。

52. (产品名称: 蔬菜白色菜板、型号: $\phi 450 \times 80$), 生产
厂为(厂名:揭阳市五环塑料制品有限公司), 厂址为(生产厂址:
揭阳市揭东区磐东河中村工业区沟角片)。(产品名称: 蔬菜白色
菜板、型号: $\phi 450 \times 80$) 的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比
例)。(产品名称: 蔬菜白色菜板、型号: $\phi 450 \times 80$) 的(关键组

件)在中国境内生产。 (产品名称:蔬菜白色菜板、型号:Φ450×80)的(关键工序)在中国境内完成。

53. (产品名称:切肉红色菜板、型号:Φ450×80), 生产厂为(厂名:揭阳市五环塑料制品有限公司), 厂址为(生产厂址:揭阳市揭东区磐东河中村工业区沟角片)。 (产品名称:切肉红色菜板、型号:Φ450×80)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。 (产品名称:切肉红色菜板、型号:Φ450×80)的(关键组件)在中国境内生产。 (产品名称:切肉红色菜板、型号:Φ450×80)的(关键工序)在中国境内完成。

54. (产品名称:水产蓝色菜板、型号:Φ450×80), 生产厂为(厂名:揭阳市五环塑料制品有限公司), 厂址为(生产厂址:揭阳市揭东区磐东河中村工业区沟角片)。 (产品名称:水产蓝色菜板、型号:Φ450×80)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。 (产品名称:水产蓝色菜板、型号:Φ450×80)的(关键组件)在中国境内生产。 (产品名称:水产蓝色菜板、型号:Φ450×80)的(关键工序)在中国境内完成。

55. (产品名称:蒸饭隔盆、型号:590×50×400), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路61号A幢厂房)。 (产品名称:蒸饭隔盆、型号:590×50×400)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。 (产品名称:蒸饭隔盆、型号:590×50×400)的(关键

组件)在中国境内生产。 (产品名称:蒸饭隔盆、型号:590×50×400)的(关键工序)在中国境内完成。

56. (产品名称:蒸饭漏盘、型号:590×50×400),生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司),厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路61号A幢厂房)。(产品名称:蒸饭漏盘、型号:590×50×400)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称:蒸饭漏盘、型号:590×50×400)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:蒸饭漏盘、型号:590×50×400)的(关键工序)在中国境内完成。

57. (产品名称:筷子篓(小孔身)、型号:Φ150×170),生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司),厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路61号A幢厂房)。(产品名称:筷子篓(小孔身)、型号:Φ150×170)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称:筷子篓(小孔身)、型号:Φ150×170)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:筷子篓(小孔身)、型号:Φ150×170)的(关键工序)在中国境内完成。

58. (产品名称:不锈钢筷子、型号:长约23cm),生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司),厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路61号A幢厂房)。(产品名称:不锈钢筷子、型号:长约23cm)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称:不锈钢筷子、型号:长约23cm)的(关键

组件)在中国境内生产。(产品名称:不锈钢筷子、型号:长约 23cm)的(关键工序)在中国境内完成。

59. (产品名称:匙羹、型号:160×38),生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司),厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称:匙羹、型号:160×38)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称:匙羹、型号:160×38)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:匙羹、型号:160×38)的(关键工序)在中国境内完成。

60. (产品名称:留样盅、型号:Φ 100×80),生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司),厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称:留样盅、型号:Φ 100×80)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称:留样盅、型号:Φ 100×80)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:留样盅、型号:Φ 100×80)的(关键工序)在中国境内完成。

61. (产品名称:脚踏式垃圾桶、型号:Φ 300×320),生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司),厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称:脚踏式垃圾桶、型号:Φ 300×320)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称:脚踏式垃圾桶、型号:Φ 300×320)的

（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称：脚踏式垃圾桶、型号：Φ300×320）的（关键工序）在中国境内完成。

62. （产品名称：脚踏式垃圾桶、型号：Φ570×400），生产厂为（厂名：中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址：中山市小榄镇东升社区裕隆三路61号A幢厂房）。 （产品名称：脚踏式垃圾桶、型号：Φ570×400）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称：脚踏式垃圾桶、型号：Φ570×400）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称：脚踏式垃圾桶、型号：Φ570×400）的（关键工序）在中国境内完成。

63. （产品名称：挡鼠板、型号：950×600），生产厂为（厂名：中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址：中山市小榄镇东升社区裕隆三路61号A幢厂房）。 （产品名称：挡鼠板、型号：950×600）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称：挡鼠板、型号：950×600）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称：挡鼠板、型号：950×600）的（关键工序）在中国境内完成。

64. （产品名称：胶卡板、型号：1200×1000×150），生产厂为（厂名：揭阳市五环塑料制品有限公司），厂址为（生产厂址：揭阳市揭东区磐东河中村工业区沟角片）。 （产品名称：胶卡板、型号：1200×1000×150）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称：胶卡板、型号：1200×1000×150）的（关键组

件)在中国境内生产。(产品名称:胶卡板、型号:1200×1000×150)的(关键工序)在中国境内完成。

65. (产品名称:菜架、型号:850×600),生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司),厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路61号A幢厂房)。(产品名称:菜架、型号:850×600)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称:菜架、型号:850×600)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:菜架、型号:850×600)的(关键工序)在中国境内完成。

66. (产品名称:大桶、型号:100L),生产厂为(厂名:揭阳市五环塑料制品有限公司),厂址为(生产厂址:揭阳市揭东区磐东河中村工业区沟角片)。(产品名称:大桶、型号:100L)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称:大桶、型号:100L)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:大桶、型号:100L)的(关键工序)在中国境内完成。

67. (产品名称:中桶、型号:65L),生产厂为(厂名:揭阳市五环塑料制品有限公司),厂址为(生产厂址:揭阳市揭东区磐东河中村工业区沟角片)。(产品名称:中桶、型号:65L)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称:中桶、型号:65L)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:中桶、型号:65L)的(关键工序)在中国境内完成。

68. (产品名称: 大锅、型号: $\Phi 900 \times 350$), 生产厂为 (厂名: 中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产厂址: 中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 大锅、型号: $\Phi 900 \times 350$) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称: 大锅、型号: $\Phi 900 \times 350$) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 大锅、型号: $\Phi 900 \times 350$) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

69. (产品名称: 肉盆大、型号: $670 \times 490 \times 370$), 生产厂为 (厂名: 中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产厂址: 中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 肉盆大、型号: $670 \times 490 \times 370$) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称: 肉盆大、型号: $670 \times 490 \times 370$) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 肉盆大、型号: $670 \times 490 \times 370$) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

70. (产品名称: 肉盆中、型号: $380 \times 150 \times 530$), 生产厂为 (厂名: 中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产厂址: 中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 肉盆中、型号: $380 \times 150 \times 530$) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称: 肉盆中、型号: $380 \times 150 \times 530$) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 肉盆中、型号: $380 \times 150 \times 530$) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

71. (产品名称: 白色菜筛大、型号:410×600×300), 生产厂为(厂名:揭阳市五环塑料制品有限公司), 厂址为(生产厂址:揭阳市揭东区磐东河中村工业区沟角片)。 (产品名称: 白色菜筛大、型号:410×600×300)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。 (产品名称: 白色菜筛大、型号:410×600×300)的(关键组件)在中国境内生产。 (产品名称: 白色菜筛大、型号:410×600×300)的(关键工序)在中国境内完成。

72. (产品名称: 红色菜筛大、型号:410×600×300), 生产厂为(厂名:揭阳市五环塑料制品有限公司), 厂址为(生产厂址:揭阳市揭东区磐东河中村工业区沟角片)。 (产品名称: 红色菜筛大、型号:410×600×300)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。 (产品名称: 红色菜筛大、型号:410×600×300)的(关键组件)在中国境内生产。 (产品名称: 红色菜筛大、型号:410×600×300)的(关键工序)在中国境内完成。

73. (产品名称: 蓝色菜筛大、型号:410×600×300), 生产厂为(厂名:揭阳市五环塑料制品有限公司), 厂址为(生产厂址:揭阳市揭东区磐东河中村工业区沟角片)。 (产品名称: 蓝色菜筛大、型号:410×600×300)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。 (产品名称: 蓝色菜筛大、型号:410×600×300)的(关键组件)在中国境内生产。 (产品名称: 蓝色菜筛大、型号:410×600×300)的(关键工序)在中国境内完成。

74. (产品名称: 方形胶筛中、型号:310×410×130), 生产厂为(厂名:揭阳市五环塑料制品有限公司), 厂址为(生产厂址:揭阳市揭东区磐东河中村工业区沟角片)。 (产品名称: 方形胶筛中、型号:310×410×130)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。 (产品名称: 方形胶筛中、型号:310×410×130)的(关键组件)在中国境内生产。 (产品名称: 方形胶筛中、型号:310×410×130)的(关键工序)在中国境内完成。

75. (产品名称: 不锈钢分格餐盘、型号:355×265×35), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 不锈钢分格餐盘、型号:355×265×35)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。 (产品名称: 不锈钢分格餐盘、型号:355×265×35)的(关键组件)在中国境内生产。 (产品名称: 不锈钢分格餐盘、型号:355×265×35)的(关键工序)在中国境内完成。

76. (产品名称: 汤碗、型号: $\Phi 135 \times 50$), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 汤碗、型号: $\Phi 135 \times 50$)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。 (产品名称: 汤碗、型号: $\Phi 135 \times 50$)的(关键组件)在中国境内生产。 (产品名称: 汤碗、型号: $\Phi 135 \times 50$)的(关键工序)在中国境内完成。

77. (产品名称: 蓝色周转箱特大、型号:830×630×450),
生产厂为(厂名:揭阳市五环塑料制品有限公司), 厂址为(生产厂址:揭阳市揭东区磐东河中村工业区沟角片)。(产品名称: 蓝色周转箱特大、型号:830×630×450)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称: 蓝色周转箱特大、型号:830×630×450)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称: 蓝色周转箱特大、型号:830×630×450)的(关键工序)在中国境内完成。

78. (产品名称: 蓝色周转箱特中、型号:550×700×375),
生产厂为(厂名:揭阳市五环塑料制品有限公司), 厂址为(生产厂址:揭阳市揭东区磐东河中村工业区沟角片)。(产品名称: 蓝色周转箱特中、型号:550×700×375)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称: 蓝色周转箱特中、型号:550×700×375)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称: 蓝色周转箱特中、型号:550×700×375)的(关键工序)在中国境内完成。

79. (产品名称: 蓝色周转箱特小、型号:600×490×390),
生产厂为(厂名:揭阳市五环塑料制品有限公司), 厂址为(生产厂址:揭阳市揭东区磐东河中村工业区沟角片)。(产品名称: 蓝色周转箱特小、型号:600×490×390)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称: 蓝色周转箱特小、型号:600×490×390)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称: 蓝色周转箱特小、型号:600×490×390)的(关键工序)在中国境内完成。

80. (产品名称: 防滑警示牌、型号: 330×620), 生产厂为 (厂名: 揭阳市五环塑料制品有限公司), 厂址为 (生产厂址: 揭阳市揭东区磐东河中村工业区沟角片)。 (产品名称: 防滑警示牌、型号: 330×620) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称: 防滑警示牌、型号: 330×620) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 防滑警示牌、型号: 330×620) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

81. (产品名称: 不锈钢圆筛、型号: $\Phi 350 \times 100$), 生产厂为 (厂名: 中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产厂址: 中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 不锈钢圆筛、型号: $\Phi 350 \times 100$) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称: 不锈钢圆筛、型号: $\Phi 350 \times 100$) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 不锈钢圆筛、型号: $\Phi 350 \times 100$) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

82. (产品名称: 不锈钢圆盘、型号: $\Phi 350 \times 100$), 生产厂为 (厂名: 中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产厂址: 中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 不锈钢圆盘、型号: $\Phi 350 \times 100$) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称: 不锈钢圆盘、型号: $\Phi 350 \times 100$) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 不锈钢圆盘、型号: $\Phi 350 \times 100$) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

83. (产品名称: 胶水瓢、型号: $\phi 180 \times 280 \times 100$), 生产厂为 (厂名: 揭阳市五环塑料制品有限公司), 厂址为 (生产厂址: 揭阳市揭东区磐东河中村工业区沟角片)。 (产品名称: 胶水瓢、型号: $\phi 180 \times 280 \times 100$) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称: 胶水瓢、型号: $\phi 180 \times 280 \times 100$) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 胶水瓢、型号: $\phi 180 \times 280 \times 100$) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

84. (产品名称: 洗手星盆连脚踏式龙头、型号: $400 \times 400 \times 250$), 生产厂为 (厂名: 中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产厂址: 中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 洗手星盆连脚踏式龙头、型号: $400 \times 400 \times 250$) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称: 洗手星盆连脚踏式龙头、型号: $400 \times 400 \times 250$) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 洗手星盆连脚踏式龙头、型号: $400 \times 400 \times 250$) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

85. (产品名称: 开水器连座台、型号: $455 \times 340 \times 785/ZK-6K$), 生产厂为 (厂名: 广东裕豪厨具电器有限公司), 厂址为 (生产厂址: 佛山市顺德区北滘镇碧江工业区珠江大道二区 5 号)。 (产品名称: 开水器连座台、型号: $455 \times 340 \times 785/ZK-6K$) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称: 开水器连座台、型号: $455 \times 340 \times 785/ZK-6K$) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称:

开水器连座台、型号:455×340×785/ZK-6K)的(关键工序)在中国境内完成。

86. (产品名称:紫外线消毒灯、型号:ZW20S25W-Z589), 生产厂为(厂名:河南杰之威光电科技有限公司), 厂址为(生产厂址:开封市鼓楼区 310 国道旁金明工业园区)。 (产品名称:紫外线消毒灯、型号:ZW20S25W-Z589)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。 (产品名称:紫外线消毒灯、型号:ZW20S25W-Z589)的(关键组件)在中国境内生产。 (产品名称:紫外线消毒灯、型号:ZW20S25W-Z589)的(关键工序)在中国境内完成。

87. (产品名称:高低温冷库、型号:5420×3700×2400), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称:高低温冷库、型号:5420×3700×2400)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。 (产品名称:高低温冷库、型号:5420×3700×2400)的(关键组件)在中国境内生产。 (产品名称:高低温冷库、型号:5420×3700×2400)的(关键工序)在中国境内完成。

88. (产品名称:灭蝇灯、型号:定制), 生产厂为(厂名:佛山市顺德区思米达电器有限公司), 厂址为(生产厂址:广东省佛山市顺德区均安镇天连村均榄路 276 号后座四楼(住所申报))。 (产品名称:灭蝇灯、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比≥(规

定比例)。 (产品名称:灭蝇灯、型号:定制)的(关键组件)在中国境内生产。 (产品名称:灭蝇灯、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

89. (产品名称:切绞肉两用机、型号:定制),生产厂为(厂名:佛山市顺德区俊凌厨具有限公司),厂址为(生产厂址:佛山市顺德区陈村镇勒竹金华路 97 号之二)。 (产品名称:切绞肉两用机、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称:切绞肉两用机、型号:定制)的(关键组件)在中国境内生产。 (产品名称:切绞肉两用机、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

90. (产品名称:洗地龙头、型号:B-7107-01),生产厂为(厂名:广州市炬材金属制品有限公司),厂址为(生产厂址:广州市番禺区大石街洗村石南横二路 2 号 101 房)。 (产品名称:洗地龙头、型号:B-7107-01)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称:洗地龙头、型号:B-7107-01)的(关键组件)在中国境内生产。 (产品名称:洗地龙头、型号:B-7107-01)的(关键工序)在中国境内完成。

91. (产品名称:灭蝇灯、型号:定制),生产厂为(厂名:佛山市顺德区思米达电器有限公司),厂址为(生产厂址:广东省佛山市顺德区均安镇天连村均榄路 276 号后座四楼(住所申报))。 (产品名称:灭蝇灯、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规

定比例)。 (产品名称:灭蝇灯、型号:定制)的(关键组件)在中国境内生产。 (产品名称:灭蝇灯、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

92. (产品名称:紫外线消毒灯、型号:ZW20S25W-Z589), 生产厂为(厂名:河南杰之威光电科技有限公司), 厂址为(生产厂址:开封市鼓楼区 310 国道旁金明工业园区)。 (产品名称:紫外线消毒灯、型号:ZW20S25W-Z589)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称:紫外线消毒灯、型号:ZW20S25W-Z589)的(关键组件)在中国境内生产。 (产品名称:紫外线消毒灯、型号:ZW20S25W-Z589)的(关键工序)在中国境内完成。

93. (产品名称:热水器、型号:EDY-300-15 300L), 生产厂为(厂名:中山市诺德朗电器有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市黄圃镇新丰南路 102 号 A 栋之二)。 (产品名称:热水器、型号:EDY-300-15 300L)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称:热水器、型号:EDY-300-15 300L)的(关键组件)在中国境内生产。 (产品名称:热水器、型号:EDY-300-15 300L)的(关键工序)在中国境内完成。

94. (产品名称:壁挂式牛角扇、型号:FS75), 生产厂为(厂名:佛山市川洋电器有限公司), 厂址为(生产厂址:佛山市南海区丹灶镇联沙沙边村开发区黎森明、黎杞明自建厂房 2 号楼一楼(住所申报))。 (产品名称:壁挂式牛角扇、型号:FS75)的中国境内生产

的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。 （产品名称：壁挂式牛角扇、型号:FS75）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称：壁挂式牛角扇、型号:FS75）的（关键工序）在中国境内完成。

95. （产品名称：洗手星盆连脚踏式龙头、型号:400×400×250），生产厂为（厂名:中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。 （产品名称：洗手星盆连脚踏式龙头、型号:400×400×250）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。 （产品名称：洗手星盆连脚踏式龙头、型号:400×400×250）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称：洗手星盆连脚踏式龙头、型号:400×400×250）的（关键工序）在中国境内完成。

96. （产品名称：灭蝇灯、型号:定制），生产厂为（厂名:佛山市顺德区思米达电器有限公司），厂址为（生产厂址:广东省佛山市顺德区均安镇天连村均榄路 276 号后座四楼（住所申报））。 （产品名称：灭蝇灯、型号:定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。 （产品名称：灭蝇灯、型号:定制）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称：灭蝇灯、型号:定制）的（关键工序）在中国境内完成。

97. （产品名称：刀具砧板消毒柜、型号:YTP-DZ-2A），生产厂为（厂名:中山市邦祥电器有限公司），厂址为（生产厂址:中山市南头镇晋合路 8 号厂房之一（一照多址））。 （产品名称：刀具

砧板消毒柜、型号:YTP-DZ-2A)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称:刀具砧板消毒柜、型号:YTP-DZ-2A)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:刀具砧板消毒柜、型号:YTP-DZ-2A)的(关键工序)在中国境内完成。

98. (产品名称:多功能切菜机、型号:定制),生产厂为(厂名:佛山市顺德区俊凌厨具有限公司),厂址为(生产厂址:佛山市顺德区陈村镇勒竹金华路 97 号之二)。(产品名称:多功能切菜机、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称:多功能切菜机、型号:定制)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:多功能切菜机、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

99. (产品名称:薯仔脱皮机、型号:定制),生产厂为(厂名:佛山市顺德区俊凌厨具有限公司),厂址为(生产厂址:佛山市顺德区陈村镇勒竹金华路 97 号之二)。(产品名称:薯仔脱皮机、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称:薯仔脱皮机、型号:定制)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:薯仔脱皮机、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

100. (产品名称:臭氧消毒机、型号:GN-KT-DLX),生产厂为(厂名:安徽杰禹电子科技有限公司),厂址为(生产厂址:天长市永丰镇民生工业园区)。(产品名称:臭氧消毒机、型号:GN-KT-DLX)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称:臭

臭氧消毒机、型号:GN-KT-DLX)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:臭氧消毒机、型号:GN-KT-DLX)的(关键工序)在中国境内完成。

101. (产品名称:壁扇、型号:FS75),生产厂为(厂名:佛山市川洋电器有限公司),厂址为(生产厂址:佛山市南海区丹灶镇联沙沙边村开发区黎森明、黎杞明自建厂房2号楼一楼(住所申报))。(产品名称:壁扇、型号:FS75)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称:壁扇、型号:FS75)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:壁扇、型号:FS75)的(关键工序)在中国境内完成。

102. (产品名称:灭蝇灯、型号:定制),生产厂为(厂名:佛山市顺德区思米达电器有限公司),厂址为(生产厂址:广东省佛山市顺德区均安镇天连村均榄路276号后座四楼(住所申报))。(产品名称:灭蝇灯、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称:灭蝇灯、型号:定制)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:灭蝇灯、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

103. (产品名称:运水烟罩连防爆灯、型号:13500 $\times$ 1300 $\times$ 600),生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司),厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路61号A幢厂房)。(产品名称:运水烟罩连防爆灯、型号:13500 $\times$ 1300 $\times$ 600)的中国境内

生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称: 运水烟罩连防爆灯、型号:13500 $\times$ 1300 $\times$ 600)的(关键组件)在中国境内生产。 (产品名称: 运水烟罩连防爆灯、型号:13500 $\times$ 1300 $\times$ 600)的(关键工序)在中国境内完成。

104. (产品名称: 运水烟罩控制箱、型号:600 $\times$ 600 $\times$ 1600), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 运水烟罩控制箱、型号:600 $\times$ 600 $\times$ 1600)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称: 运水烟罩控制箱、型号:600 $\times$ 600 $\times$ 1600)的(关键组件)在中国境内生产。 (产品名称: 运水烟罩控制箱、型号:600 $\times$ 600 $\times$ 1600)的(关键工序)在中国境内完成。

105. (产品名称: 燃气熄火保护双头大锅炉、型号:SDGT33/66-2C), 生产厂为(厂名:广州金东厨具有限公司), 厂址为(生产厂址:广州市番禺区石壁街都那村岗边围 18 号)。 (产品名称: 燃气熄火保护双头大锅炉、型号:SDGT33/66-2C)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称: 燃气熄火保护双头大锅炉、型号:SDGT33/66-2C)的(关键组件)在中国境内生产。 (产品名称: 燃气熄火保护双头大锅炉、型号:SDGT33/66-2C)的(关键工序)在中国境内完成。

106. (产品名称: 炉拼台、型号:1400×400×800), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称: 炉拼台、型号:1400×400×800)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称: 炉拼台、型号:1400×400×800)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称: 炉拼台、型号:1400×400×800)的(关键工序)在中国境内完成。

107. (产品名称: 油网烟罩连防爆灯、型号:6000×1200×600), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称: 油网烟罩连防爆灯、型号:6000×1200×600)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称: 油网烟罩连防爆灯、型号:6000×1200×600)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称: 油网烟罩连防爆灯、型号:6000×1200×600)的(关键工序)在中国境内完成。

108. (产品名称: 单星盆洗米池、型号:1500×800×800+150), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称: 单星盆洗米池、型号:1500×800×800+150)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称: 单星盆洗米池、型号:1500×800×800+150)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:

单星盆洗米池、型号:1500×800×800+150)的(关键工序)在中国境内完成。

109. (产品名称:双门双控智能电蒸饭柜、型号:1480×1050×1690),生产厂为(厂名:广东多美多科技有限公司),厂址为(生产厂址:中山市大涌镇花仔山街1号首层、2楼A卡、3楼A卡、4楼A卡、5楼A卡、6楼A卡)。(产品名称:双门双控智能电蒸饭柜、型号:1480×1050×1690)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称:双门双控智能电蒸饭柜、型号:1480×1050×1690)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:双门双控智能电蒸饭柜、型号:1480×1050×1690)的(关键工序)在中国境内完成。

110. (产品名称:紫外线消毒灯、型号:ZW20S25W-Z589),生产厂为(厂名:河南杰之威光电科技有限公司),厂址为(生产厂址:开封市鼓楼区310国道旁金明工业园区)。(产品名称:紫外线消毒灯、型号:ZW20S25W-Z589)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称:紫外线消毒灯、型号:ZW20S25W-Z589)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:紫外线消毒灯、型号:ZW20S25W-Z589)的(关键工序)在中国境内完成。

111. (产品名称:保温汤饭桶车、型号:600×600×800),生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司),厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路61号A幢厂房)。(产品名

称：保温汤饭桶车、型号:600×600×800）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称：保温汤饭桶车、型号:600×600×800）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：保温汤饭桶车、型号:600×600×800）的（关键工序）在中国境内完成。

112. （产品名称：洗手星盆连脚踏式龙头、型号:400×400×250），生产厂为（厂名:中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：洗手星盆连脚踏式龙头、型号:400×400×250）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称：洗手星盆连脚踏式龙头、型号:400×400×250）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：洗手星盆连脚踏式龙头、型号:400×400×250）的（关键工序）在中国境内完成。

113. （产品名称：灭蝇灯、型号:定制），生产厂为（厂名:佛山市顺德区思米达电器有限公司），厂址为（生产厂址:广东省佛山市顺德区均安镇天连村均榄路 276 号后座四楼（住所申报））。（产品名称：灭蝇灯、型号:定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称：灭蝇灯、型号:定制）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：灭蝇灯、型号:定制）的（关键工序）在中国境内完成。

114. （产品名称：油网烟罩、型号:5000×1000×500），生产厂为（厂名:中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂

址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称:油网烟罩、型号:5000×1000×500)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称:油网烟罩、型号:5000×1000×500)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:油网烟罩、型号:5000×1000×500)的(关键工序)在中国境内完成。

115. (产品名称:长龙式洗碗机连烘干机组、型号:5000×830×1850),生产厂为(厂名:良基(厦门)自动化设备有限公司),厂址为(生产厂址:厦门市海沧区雍厝路 118-1 号 701 室)。(产品名称:长龙式洗碗机连烘干机组、型号:5000×830×1850)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称:长龙式洗碗机连烘干机组、型号:5000×830×1850)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:长龙式洗碗机连烘干机组、型号:5000×830×1850)的(关键工序)在中国境内完成。

116. (产品名称:热水器、型号:EDY-300-15 300L),生产厂为(厂名:中山市诺德朗电器有限公司),厂址为(生产厂址:中山市黄圃镇新丰南路 102 号 A 栋之二)。(产品名称:热水器、型号:EDY-300-15 300L)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称:热水器、型号:EDY-300-15 300L)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:热水器、型号:EDY-300-15 300L)的(关键工序)在中国境内完成。

117. (产品名称: 高温消毒库、型号:XDS-RF), 生产厂为 (厂名: 广东多美多科技有限公司), 厂址为 (生产厂址: 中山市大涌镇花仔山街1号首层、2楼A卡、3楼A卡、4楼A卡、5楼A卡、6楼A卡)。 (产品名称: 高温消毒库、型号:XDS-RF) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称: 高温消毒库、型号:XDS-RF) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 高温消毒库、型号:XDS-RF) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

118. (产品名称: 壁挂式牛角扇、型号:FS75), 生产厂为 (厂名: 佛山市川洋电器有限公司), 厂址为 (生产厂址: 佛山市南海区丹灶镇联沙沙边村开发区黎森明、黎杞明自建厂房2号楼一楼(住所申报))。 (产品名称: 壁挂式牛角扇、型号:FS75) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称: 壁挂式牛角扇、型号:FS75) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 壁挂式牛角扇、型号:FS75) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

119. (产品名称: 紫外线消毒灯、型号:ZW20S25W-Z589), 生产厂为 (厂名: 河南杰之威光电科技有限公司), 厂址为 (生产厂址: 开封市鼓楼区310国道旁金明工业园区)。 (产品名称: 紫外线消毒灯、型号:ZW20S25W-Z589) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称: 紫外线消毒灯、型号:ZW20S25W-Z589) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 紫外线消毒灯、型号:ZW20S25W-Z589) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

120. (产品名称: 双开门留样冰箱、型号:LFR0.5U2), 生产厂为(厂名:广东顺德信而达制冷厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:佛山市顺德区北滘镇黄龙工业区北路8号之一(住所申报))。
(产品名称: 双开门留样冰箱、型号:LFR0.5U2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称: 双开门留样冰箱、型号:LFR0.5U2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称: 双开门留样冰箱、型号:LFR0.5U2)的(关键工序)在中国境内完成。

121. (产品名称: 农药残留快速测试仪、型号:380 $\times$ 380 $\times$ 170), 生产厂为(厂名:山东云唐智能科技有限公司), 厂址为(生产厂址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电产业加速器(一期)1号楼415房间)。(产品名称: 农药残留快速测试仪、型号:380 $\times$ 380 $\times$ 170)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称: 农药残留快速测试仪、型号:380 $\times$ 380 $\times$ 170)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称: 农药残留快速测试仪、型号:380 $\times$ 380 $\times$ 170)的(关键工序)在中国境内完成。

122. (产品名称: 1-3 层窗户纱窗、型号:定制), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路61号A幢厂房)。(产品名称: 1-3 层窗户纱窗、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称: 1-3 层窗户纱窗、型号:定制)的(关键组件)

在中国境内生产。（产品名称：1-3 层窗户纱窗、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

123. （产品名称：臭氧消毒机、型号：GN-KT-DLX），生产厂为（厂名：安徽杰禹电子科技有限公司），厂址为（生产厂址：天长市永丰镇民生工业园区）。（产品名称：臭氧消毒机、型号：GN-KT-DLX）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：臭氧消毒机、型号：GN-KT-DLX）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：臭氧消毒机、型号：GN-KT-DLX）的（关键工序）在中国境内完成。

124. （产品名称：室外雨棚、型号：定制），生产厂为（厂名：中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址：中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：室外雨棚、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：室外雨棚、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：室外雨棚、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

125. （产品名称：室外洗手池、型号：定制），生产厂为（厂名：中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址：中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：室外洗手池、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：室外洗手池、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。

(产品名称: 室外洗手池、型号: 定制) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

126. (产品名称: 灭蝇灯、型号: 定制), 生产厂为 (厂名: 佛山市顺德区思米达电器有限公司), 厂址为 (生产厂址: 广东省佛山市顺德区均安镇天连村均榄路 276 号后座四楼(住所申报))。 (产品名称: 灭蝇灯、型号: 定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称: 灭蝇灯、型号: 定制) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 灭蝇灯、型号: 定制) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

127. (产品名称: 紫外线消毒灯、型号: ZW20S25W-Z589), 生产厂为 (厂名: 河南杰之威光电科技有限公司), 厂址为 (生产厂址: 开封市鼓楼区 310 国道旁金明工业园区)。 (产品名称: 紫外线消毒灯、型号: ZW20S25W-Z589) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称: 紫外线消毒灯、型号: ZW20S25W-Z589) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 紫外线消毒灯、型号: ZW20S25W-Z589) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

128. (产品名称: 洗手星盆连脚踏式龙头、型号: 400×400×250), 生产厂为 (厂名: 中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产厂址: 中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 洗手星盆连脚踏式龙头、型号: 400×400×250) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称: 洗手星盆连脚

踏式龙头、型号:400×400×250)的(关键组件)在中国境内生产。

(产品名称:洗手星盆连脚踏式龙头、型号:400×400×250)的(关键工序)在中国境内完成。

129. (产品名称:四格保温汤池柜、型号:1500×700×800), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称:四格保温汤池柜、型号:1500×700×800)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称:四格保温汤池柜、型号:1500×700×800)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:四格保温汤池柜、型号:1500×700×800)的(关键工序)在中国境内完成。

130. (产品名称:保温汤饭桶车、型号:600×600×800), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称:保温汤饭桶车、型号:600×600×800)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称:保温汤饭桶车、型号:600×600×800)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:保温汤饭桶车、型号:600×600×800)的(关键工序)在中国境内完成。

131. (产品名称:灭蝇灯、型号:定制), 生产厂为(厂名:佛山市顺德区思米达电器有限公司), 厂址为(生产厂址:广东省佛山市顺德区均安镇天连村均榄路 276 号后座四楼(住所申报))。(产

品名称：灭蝇灯、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。 （产品名称：灭蝇灯、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称：灭蝇灯、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

132. （产品名称：臭氧机、型号：GN-KT-DLX），生产厂为（厂名：安徽杰禹电子科技有限公司），厂址为（生产厂址：天长市永丰镇民生工业园区）。 （产品名称：臭氧机、型号：GN-KT-DLX）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。 （产品名称：臭氧机、型号：GN-KT-DLX）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称：臭氧机、型号：GN-KT-DLX）的（关键工序）在中国境内完成。

133. （产品名称：紫外线消毒灯、型号：ZW20S25W-Z589），生产厂为（厂名：河南杰之威光电科技有限公司），厂址为（生产厂址：开封市鼓楼区 310 国道旁金明工业园区）。 （产品名称：紫外线消毒灯、型号：ZW20S25W-Z589）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。 （产品名称：紫外线消毒灯、型号：ZW20S25W-Z589）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称：紫外线消毒灯、型号：ZW20S25W-Z589）的（关键工序）在中国境内完成。

134. （产品名称：红外线双门餐具消毒柜、型号：RTP-H-2C），生产厂为（厂名：中山市邦祥电器有限公司），厂址为（生产厂址：中山市南头镇晋合路 8 号厂房之一（一照多址））。 （产品名称：红外线双门餐具消毒柜、型号：RTP-H-2C）的中国境内生产的组件成

本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称: 红外线双门餐具消毒柜、型号: RTP-H-2C) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 红外线双门餐具消毒柜、型号: RTP-H-2C) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

135. (产品名称: 灭蝇灯、型号: 定制), 生产厂为 (厂名: 佛山市顺德区思米达电器有限公司), 厂址为 (生产厂址: 广东省佛山市顺德区均安镇天连村均榄路 276 号后座四楼(住所申报))。 (产品名称: 灭蝇灯、型号: 定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称: 灭蝇灯、型号: 定制) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 灭蝇灯、型号: 定制) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

136. (产品名称: 紫外线消毒灯、型号: ZW20S25W-Z589), 生产厂为 (厂名: 河南杰之威光电科技有限公司), 厂址为 (生产厂址: 开封市鼓楼区 310 国道旁金明工业园区)。 (产品名称: 紫外线消毒灯、型号: ZW20S25W-Z589) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称: 紫外线消毒灯、型号: ZW20S25W-Z589) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 紫外线消毒灯、型号: ZW20S25W-Z589) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

137. (产品名称: 洗手星盆连脚踏式龙头、型号: 400 $\times$ 400 $\times$ 250), 生产厂为 (厂名: 中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产厂址: 中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产

品名称：洗手星盆连脚踏式龙头、型号:400×400×250）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称：洗手星盆连脚踏式龙头、型号:400×400×250）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：洗手星盆连脚踏式龙头、型号:400×400×250）的（关键工序）在中国境内完成。

138. （产品名称：四格保温汤池柜、型号:1500×700×800），
生产厂为（厂名:中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：四格保温汤池柜、型号:1500×700×800）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称：四格保温汤池柜、型号:1500×700×800）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：四格保温汤池柜、型号:1500×700×800）的（关键工序）在中国境内完成。

139. （产品名称：保温汤饭桶车、型号:600×600×800），
生产厂为（厂名:中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：保温汤饭桶车、型号:600×600×800）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称：保温汤饭桶车、型号:600×600×800）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：保温汤饭桶车、型号:600×600×800）的（关键工序）在中国境内完成。

140. (产品名称:灭蝇灯、型号:定制),生产厂为(厂名:佛山市顺德区思米达电器有限公司),厂址为(生产厂址:广东省佛山市顺德区均安镇天连村均榄路 276 号后座四楼(住所申报))。(产品名称:灭蝇灯、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称:灭蝇灯、型号:定制)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:灭蝇灯、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

141. (产品名称:臭氧机、型号:GN-KT-DLX),生产厂为(厂名:安徽杰禹电子科技有限公司),厂址为(生产厂址:天长市永丰镇民生工业园区)。(产品名称:臭氧机、型号:GN-KT-DLX)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称:臭氧机、型号:GN-KT-DLX)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:臭氧机、型号:GN-KT-DLX)的(关键工序)在中国境内完成。

142. (产品名称:紫外线消毒灯、型号:ZW20S25W-Z589),生产厂为(厂名:河南杰之威光电科技有限公司),厂址为(生产厂址:开封市鼓楼区 310 国道旁金明工业园区)。(产品名称:紫外线消毒灯、型号:ZW20S25W-Z589)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称:紫外线消毒灯、型号:ZW20S25W-Z589)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:紫外线消毒灯、型号:ZW20S25W-Z589)的(关键工序)在中国境内完成。

143. (产品名称: 红外线双门餐具消毒柜、型号: RTP-H-2C), 生产厂为 (厂名: 中山市邦祥电器有限公司), 厂址为 (生产厂址: 中山市南头镇晋合路 8 号厂房之一 (一照多址))。 (产品名称: 红外线双门餐具消毒柜、型号: RTP-H-2C) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称: 红外线双门餐具消毒柜、型号: RTP-H-2C) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 红外线双门餐具消毒柜、型号: RTP-H-2C) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

144. (产品名称: 低噪音炉低中压风机、型号: 定制), 生产厂为 (厂名: 开平市永强风机制造有限公司), 厂址为 (生产厂址: 开平市赤坎镇红溪路 28 号之 3 第 1 座之二 (一址多照))。 (产品名称: 低噪音炉低中压风机、型号: 定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称: 低噪音炉低中压风机、型号: 定制) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 低噪音炉低中压风机、型号: 定制) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

145. (产品名称: 炉后幕墙板、型号: L $\times$ 1000), 生产厂为 (厂名: 中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产厂址: 中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 炉后幕墙板、型号: L $\times$ 1000) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称: 炉后幕墙板、型号: L $\times$ 1000) 的 (关键组件) 在中国境

内生产。 (产品名称: 炉后幕墙板、型号:L×1000) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

146. (产品名称: 炉后幕墙板、型号:L×2000), 生产厂为 (厂名: 中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产厂址: 中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 炉后幕墙板、型号:L×2000) 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ (规定比例)。 (产品名称: 炉后幕墙板、型号:L×2000) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 炉后幕墙板、型号:L×2000) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

147. (产品名称: 风幕机、型号:1800×350/FM-1018-1), 生产厂为 (厂名: 广东爱美信电器有限公司), 厂址为 (生产厂址: 佛山市南海区狮山镇小塘新城塘新三路 3 号 (车间 8) 首层之一 (住所申报))。 (产品名称: 风幕机、型号:1800×350/FM-1018-1) 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ (规定比例)。 (产品名称: 风幕机、型号:1800×350/FM-1018-1) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 风幕机、型号:1800×350/FM-1018-1) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

148. (产品名称: 三层三站式送餐梯、型号:200KG), 生产厂为 (厂名: 河北静博璇电梯有限公司), 厂址为 (生产厂址: 中山市南区街道圣都南路 9 号首层、二层 (一照多址))。 (产品名称: 三层三站式送餐梯、型号:200KG) 的中国境内生产的组件成本占比 ≥

（规定比例）。（产品名称：三层三站式送餐梯、型号:200KG）的
（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：三层三站式送餐梯、
型号:200KG）的（关键工序）在中国境内完成。

149. （产品名称：厨房净水主机、型号:定制），生产厂为
（厂名:深圳市诚荣净水科技有限公司），厂址为（生产厂址:深圳市
坪山区坑梓街道沙田社区名人家居工业厂区 2 号厂房 401-501）。
（产品名称：厨房净水主机、型号:定制）的中国境内生产的组件成
本占比≥（规定比例）。（产品名称：厨房净水主机、型号:定制）
的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：厨房净水主机、型
号:定制）的（关键工序）在中国境内完成。

150. （产品名称：项目安装五金、型号:定制），生产厂为
（厂名:中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址:中山
市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：项目安
装五金、型号:定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。
（产品名称：项目安装五金、型号:定制）的（关键组件）在中国境
内生产。（产品名称：项目安装五金、型号:定制）的（关键工序）
在中国境内完成。

151. （产品名称：综合管理费、型号:定制），生产厂为（厂
名:中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址:中山市小
榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：综合管理费、
型号:定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称：综合管理费、型号:定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（产品名称：综合管理费、型号:定制）的（关键工序）在中国境内完成。

152. （产品名称：增值税税金、型号:定制），生产厂为（厂名:中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：增值税税金、型号:定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：增值税税金、型号:定制）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：增值税税金、型号:定制）的（关键工序）在中国境内完成。

153. （产品名称：304#不锈钢封墙板、型号:定制），生产厂为（厂名:中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：304#不锈钢封墙板、型号:定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：304#不锈钢封墙板、型号:定制）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：304#不锈钢封墙板、型号:定制）的（关键工序）在中国境内完成。

154. （产品名称：201#不锈钢油烟管、型号:定制），生产厂为（厂名:中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：201#不锈钢油烟管、型号:定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规

定比例)。 (产品名称: 201#不锈钢油烟管、型号:定制)的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 201#不锈钢油烟管、型号:定制)的 (关键工序) 在中国境内完成。

155. (产品名称: 201#不锈钢油烟管、型号:定制), 生产厂为 (厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 201#不锈钢油烟管、型号:定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称: 201#不锈钢油烟管、型号:定制)的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 201#不锈钢油烟管、型号:定制)的 (关键工序) 在中国境内完成。

156. (产品名称: 201#不锈钢油烟管、型号:定制), 生产厂为 (厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 201#不锈钢油烟管、型号:定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称: 201#不锈钢油烟管、型号:定制)的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 201#不锈钢油烟管、型号:定制)的 (关键工序) 在中国境内完成。

157. (产品名称: 201#不锈钢油烟管、型号:定制), 生产厂为 (厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 201#不锈钢油烟管、型号:定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。

定比例)。 (产品名称: 201#不锈钢油烟管、型号:定制)的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 201#不锈钢油烟管、型号:定制)的 (关键工序) 在中国境内完成。

158. (产品名称: 201#不锈钢油烟管 (弯头)、型号:定制), 生产厂为 (厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 201#不锈钢油烟管 (弯头)、型号:定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称: 201#不锈钢油烟管 (弯头)、型号:定制) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 201#不锈钢油烟管 (弯头)、型号:定制) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

159. (产品名称: 201#不锈钢油烟管 (弯头)、型号:定制), 生产厂为 (厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称: 201#不锈钢油烟管 (弯头)、型号:定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称: 201#不锈钢油烟管 (弯头)、型号:定制) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (产品名称: 201#不锈钢油烟管 (弯头)、型号:定制) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

160. (产品名称: 201#不锈钢油烟管 (弯头)、型号:定制), 生产厂为 (厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为 (生产

厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称: 201#不锈钢油烟管(弯头)、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称: 201#不锈钢油烟管(弯头)、型号:定制)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称: 201#不锈钢油烟管(弯头)、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

161. (产品名称: 201#不锈钢油烟管(弯头)、型号:定制), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称: 201#不锈钢油烟管(弯头)、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称: 201#不锈钢油烟管(弯头)、型号:定制)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称: 201#不锈钢油烟管(弯头)、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

162. (产品名称: 201#不锈钢油烟管(大小头)、型号:定制), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称: 201#不锈钢油烟管(大小头)、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称: 201#不锈钢油烟管(大小头)、型号:定制)的(关键组件)在中国境内生产。(产

品名称：201#不锈钢油烟管（大小头）、型号:定制）的（关键工序）在中国境内完成。

163. （产品名称：201#不锈钢油烟管（三通）、型号:定制），生产厂为（厂名:中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路61号A幢厂房）。 （产品名称：201#不锈钢油烟管（三通）、型号:定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。 （产品名称：201#不锈钢油烟管（三通）、型号:定制）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称：201#不锈钢油烟管（三通）、型号:定制）的（关键工序）在中国境内完成。

164. （产品名称：不锈钢防火阀、型号:定制），生产厂为（厂名:中山市申立金属制品厂），厂址为（生产厂址:中山市东升镇园乐路4号之二）。 （产品名称：不锈钢防火阀、型号:定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。 （产品名称：不锈钢防火阀、型号:定制）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称：不锈钢防火阀、型号:定制）的（关键工序）在中国境内完成。

165. （产品名称：厨房专用排油烟风机、型号:定制），生产厂为（厂名:广州双枪机电设备有限公司），厂址为（生产厂址:广州市白云区人和镇南方村八社自编8号）。 （产品名称：厨房专用排油烟风机、型号:定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。 （产品名称：厨房专用排油烟风机、型号:定制）的（关

键组件)在中国境内生产。 (产品名称:厨房专用排油烟风机、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

166. (产品名称:风机支撑架、型号:定制),生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司),厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路61号A幢厂房)。(产品名称:风机支撑架、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称:风机支撑架、型号:定制)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:风机支撑架、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

167. (产品名称:油烟净化器、型号:定制),生产厂为(厂名:东莞市瑞兆和环保设备有限公司),厂址为(生产厂址:广东省东莞市万江街道大汾新基南路12号101室)。(产品名称:油烟净化器、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称:油烟净化器、型号:定制)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:油烟净化器、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

168. (产品名称:净化器支撑架、型号:定制),生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司),厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路61号A幢厂房)。(产品名称:净化器支撑架、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称:净化器支撑架、型号:定制)的(关键组件)在中国境

内生产。 （产品名称：净化器支撑架、型号：定制）的（关键工序）
在中国境内完成。

169. （产品名称：接油盆、型号：定制），生产厂为（厂名：中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址：中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：接油盆、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：接油盆、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：接油盆、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

170. （产品名称：吊杆、型号：定制），生产厂为（厂名：中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址：中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：吊杆、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：吊杆、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：吊杆、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

171. （产品名称：风机变频启动保护电箱、型号：定制），生产厂为（厂名：中山市达豪电器成套设备有限公司），厂址为（生产厂址：中山市小榄镇绩西文洋街 2 号之一 C）。（产品名称：风机变频启动保护电箱、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：风机变频启动保护电箱、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：风机变频启动保护电箱、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

172. (产品名称: 机口软接头、型号:定制), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称: 机口软接头、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称: 机口软接头、型号:定制)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称: 机口软接头、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

173. (产品名称: 开墙孔及修补、型号:定制), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称: 开墙孔及修补、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称: 开墙孔及修补、型号:定制)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称: 开墙孔及修补、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

174. (产品名称: 吊机起重、型号:定制), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称: 吊机起重、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称: 吊机起重、型号:定制)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称: 吊机起重、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

175. （产品名称：外墙立管支架、型号:定制），生产厂为（厂名:中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：外墙立管支架、型号:定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：外墙立管支架、型号:定制）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：外墙立管支架、型号:定制）的（关键工序）在中国境内完成。

176. （产品名称：五金配件风管辅材等、型号:定制），生产厂为（厂名:中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：五金配件风管辅材等、型号:定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：五金配件风管辅材等、型号:定制）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：五金配件风管辅材等、型号:定制）的（关键工序）在中国境内完成。

177. （产品名称：201#不锈钢油烟管、型号:定制），生产厂为（厂名:中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：201#不锈钢油烟管、型号:定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：201#不锈钢油烟管、型号:定制）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：201#不锈钢油烟管、型号:定制）的（关键工序）在中国境内完成。

178. (产品名称: 201#不锈钢油烟管(弯头)、型号:定制), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称: 201#不锈钢油烟管(弯头)、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称: 201#不锈钢油烟管(弯头)、型号:定制)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称: 201#不锈钢油烟管(弯头)、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

179. (产品名称: 201#不锈钢油烟管(大小头)、型号:定制), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称: 201#不锈钢油烟管(大小头)、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称: 201#不锈钢油烟管(大小头)、型号:定制)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称: 201#不锈钢油烟管(大小头)、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

180. (产品名称: 接油盆、型号:定制), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称: 接油盆、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名

称：接油盆、型号:定制）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：接油盆、型号:定制）的（关键工序）在中国境内完成。

181. （产品名称：不锈钢防火阀、型号:定制），生产厂为（厂名:中山市申立金属制品厂），厂址为（生产厂址:中山市东升镇园乐路4号之二）。（产品名称：不锈钢防火阀、型号:定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：不锈钢防火阀、型号:定制）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：不锈钢防火阀、型号:定制）的（关键工序）在中国境内完成。

182. （产品名称：厨房专用排油烟风机、型号:定制），生产厂为（厂名:广州双枪机电设备有限公司），厂址为（生产厂址:广州市白云区人和镇南方村八社自编8号）。（产品名称：厨房专用排油烟风机、型号:定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：厨房专用排油烟风机、型号:定制）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：厨房专用排油烟风机、型号:定制）的（关键工序）在中国境内完成。

183. （产品名称：风机支撑架、型号:定制），生产厂为（厂名:中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路61号A幢厂房）。（产品名称：风机支撑架、型号:定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：风机支撑架、型号:定制）的（关键组件）在中国境内生产。

(产品名称: 风机支撑架、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

184. (产品名称: 吊杆、型号:定制), 生产厂为(厂名: 中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称: 吊杆、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称: 吊杆、型号:定制)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称: 吊杆、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

185. (产品名称: 风机启动保护电箱、型号:定制), 生产厂为(厂名:中山市达豪电器成套设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇绩西文洋街 2 号之一 C)。(产品名称: 风机启动保护电箱、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称: 风机启动保护电箱、型号:定制)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称: 风机启动保护电箱、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

186. (产品名称: 机口软接头、型号:定制), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称: 机口软接头、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称: 机口软接头、型号:定制)的(关键组件)在中国境内生产。

(产品名称: 机口软接头、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

187. (产品名称: 开墙孔及修补、型号:定制), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称: 开墙孔及修补、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称: 开墙孔及修补、型号:定制)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称: 开墙孔及修补、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

188. (产品名称: 防水百叶、型号:定制), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称: 防水百叶、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称: 防水百叶、型号:定制)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称: 防水百叶、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

189. (产品名称: 五金配件风管辅材等、型号:定制), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。(产品名称: 五金配件风管辅材等、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称: 五金配件风管辅材等、型号:定制)

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：五金配件风管辅材等、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

190.（产品名称：水冷环保空调、型号：定制），生产厂为（厂名：中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址：中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：水冷环保空调、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：水冷环保空调、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：水冷环保空调、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

191.（产品名称：风机吊架、型号：定制），生产厂为（厂名：中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址：中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：风机吊架、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：风机吊架、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：风机吊架、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

192.（产品名称：镀锌钢板新风管、型号：定制），生产厂为（厂名：中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址：中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：镀锌钢板新风管、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：镀锌钢板新风管、型号：定制）的（关键组

件)在中国境内生产。 (产品名称:镀锌钢板新风管、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

193. (产品名称:镀锌钢板新风管、型号:定制), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称:镀锌钢板新风管、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称:镀锌钢板新风管、型号:定制)的(关键组件)在中国境内生产。 (产品名称:镀锌钢板新风管、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

194. (产品名称:镀锌钢板新风管、型号:定制), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称:镀锌钢板新风管、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称:镀锌钢板新风管、型号:定制)的(关键组件)在中国境内生产。 (产品名称:镀锌钢板新风管、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

195. (产品名称:镀锌钢板新风管(弯头)、型号:定制), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房)。 (产品名称:镀锌钢板新风管(弯头)、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (产品名称:镀锌钢板新风管(弯头)、

型号:定制)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:镀锌钢板新风管(弯头)、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

196. (产品名称:镀锌钢板新风管(弯头)、型号:定制), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路61号A幢厂房)。(产品名称:镀锌钢板新风管(弯头)、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称:镀锌钢板新风管(弯头)、型号:定制)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:镀锌钢板新风管(弯头)、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

197. (产品名称:镀锌钢板新风管(弯头)、型号:定制), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路61号A幢厂房)。(产品名称:镀锌钢板新风管(弯头)、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称:镀锌钢板新风管(弯头)、型号:定制)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:镀锌钢板新风管(弯头)、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

198. (产品名称:镀锌钢板新风管(三通)、型号:定制), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路61号A幢厂房)。(产品名称:镀锌钢板新风管(三通)、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称:镀锌钢板新风管(三通)、

型号:定制)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:镀锌钢板新风管(三通)、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

199. (产品名称:镀锌钢板新风管(四通)、型号:定制), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路61号A幢厂房)。(产品名称:镀锌钢板新风管(四通)、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称:镀锌钢板新风管(四通)、型号:定制)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:镀锌钢板新风管(四通)、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

200. (产品名称:镀锌钢板新风管(大小头)、型号:定制), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路61号A幢厂房)。(产品名称:镀锌钢板新风管(大小头)、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称:镀锌钢板新风管(大小头)、型号:定制)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称:镀锌钢板新风管(大小头)、型号:定制)的(关键工序)在中国境内完成。

201. (产品名称:吊杆、型号:定制), 生产厂为(厂名:中山市万能达厨具设备有限公司), 厂址为(生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路61号A幢厂房)。(产品名称:吊杆、型号:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名

称：吊杆、型号:定制）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：吊杆、型号:定制）的（关键工序）在中国境内完成。

202. （产品名称：201#不锈钢新风咀、型号:定制），生产厂为（厂名:中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：201#不锈钢新风咀、型号:定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：201#不锈钢新风咀、型号:定制）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：201#不锈钢新风咀、型号:定制）的（关键工序）在中国境内完成。

203. （产品名称：机口软接头、型号:定制），生产厂为（厂名:中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：机口软接头、型号:定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：机口软接头、型号:定制）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：机口软接头、型号:定制）的（关键工序）在中国境内完成。

204. （产品名称：开墙孔及修补、型号:定制），生产厂为（厂名:中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：开墙孔及修补、型号:定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：开墙孔及修补、型号:定制）的（关键组件）在中国境

内生产。 （产品名称：开墙孔及修补、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

205. （产品名称：风机启动保护电箱、型号：定制），生产厂为（厂名：中山市达豪电器成套设备有限公司），厂址为（生产厂址：中山市小榄镇绩西文洋街2号之一C）。（产品名称：风机启动保护电箱、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：风机启动保护电箱、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：风机启动保护电箱、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

206. （产品名称：五金配件风管辅材等、型号：定制），生产厂为（厂名：中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址：中山市小榄镇东升社区裕隆三路61号A幢厂房）。（产品名称：五金配件风管辅材等、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：五金配件风管辅材等、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：五金配件风管辅材等、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

207. （产品名称：运输费、型号：定制），生产厂为（厂名：中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址：中山市小榄镇东升社区裕隆三路61号A幢厂房）。（产品名称：运输费、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名

称：运输费、型号:定制）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：运输费、型号:定制）的（关键工序）在中国境内完成。

208. （产品名称：人工安装费（包含五金配件）、型号:定制），生产厂为（厂名:中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：人工安装费（包含五金配件）、型号:定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：人工安装费（包含五金配件）、型号:定制）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：人工安装费（包含五金配件）、型号:定制）的（关键工序）在中国境内完成。

209. （产品名称：增值税 13%发票、型号:定制），生产厂为（厂名:中山市万能达厨具设备有限公司），厂址为（生产厂址:中山市小榄镇东升社区裕隆三路 61 号 A 幢厂房）。（产品名称：增值税 13%发票、型号:定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称：增值税 13%发票、型号:定制）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：增值税 13%发票、型号:定制）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： 中山市万能达厨具设备有限公司

日期：2026年09月10日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）

关于本国产品比例的承诺函

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：中山市万能达厨具设备有限公司

日期：2026 年 09 月 10 日

附件 4

本国产品标准有关证明材料

1. 供应商认为需提供的其他资料。
2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

十二、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（中山市南头镇初级中学）的（中山市南头镇初级中学新食堂配套项目（设施设备采购））采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称：四层水杯存放板架），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员35人，营业收入为2510万元，资产总额为2411万元，属于（小型企业）；

2. （标的名称：十二门更衣柜），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员35人，营业收入为2510万元，资产总额为2411万元，属于（小型企业）；

3. （标的名称：四层存放架），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员35人，营业收入为2510万元，资产总额为2411万元，属于（小型企业）；

4. （标的名称：四层存放架），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员35人，营业收入为2510万元，资产总额为2411万元，属于（小型企业）；

公司)，从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

5.（标的名称：四层存放架），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

6.（标的名称：平板推车），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

7.（标的名称：单层存放架），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

8.（标的名称：四层平板架），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

9.（标的名称：左单星杀鱼台），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

10. (标的名称：双层工作台)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于(小型企业)；

11. (标的名称：单星盆台)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于(小型企业)；

12. (标的名称：四层存放架)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于(小型企业)；

13. (标的名称：双层工作台)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于(小型企业)；

14. (标的名称：单星盆台)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于(小型企业)；

15. (标的名称：炉拼台)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司)，

从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

16. （标的名称：炉拼台），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

17. （标的名称：双层工作台），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

18. （标的名称：四层存放架），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

19. （标的名称：三层餐车），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

20. （标的名称：双层工作台），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

21. (标的名称：单星盆台)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于(小型企业)；

22. (标的名称：四层存放架)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于(小型企业)；

23. (标的名称：活动双层工作台)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于(小型企业)；

24. (标的名称：双层工作台)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于(小型企业)；

25. (标的名称：双层工作台)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于(小型企业)；

26. (标的名称：双层工作台)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：中山市万能达厨具设备有

限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

27.（标的名称：单星盆台），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

28.（标的名称：双层工作台），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

29.（标的名称：双层工作台），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

30.（标的名称：双层工作台），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

31.（标的名称：单星盆台），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

32. (标的名称：教师餐桌椅)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于(小型企业)；

33. (标的名称：八人餐桌椅)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于(小型企业)；

34. (标的名称：四人餐桌椅)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于(小型企业)；

35. (标的名称：大扁勺)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于(小型企业)；

36. (标的名称：漏勺)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于(小型企业)；

37. (标的名称：锅铲)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司)，

从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

38.（标的名称：汤桶），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

39.（标的名称：收纳箱大），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

40.（标的名称：收纳箱中），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

41.（标的名称：收纳箱小），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

42.（标的名称：饭桶），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

43. (标的名称: 鸡蛋铲), 属于(采购文件中明确的所属行业: 工业)行业; 制造商为(企业名称: 中山市万能达厨具设备有限公司), 从业人员 35 人, 营业收入为 2510 万元, 资产总额为 2411 万元, 属于(小型企业);

44. (标的名称: 熟菜盆), 属于(采购文件中明确的所属行业: 工业)行业; 制造商为(企业名称: 中山市万能达厨具设备有限公司), 从业人员 35 人, 营业收入为 2510 万元, 资产总额为 2411 万元, 属于(小型企业);

45. (标的名称: 熟菜盆盖), 属于(采购文件中明确的所属行业: 工业)行业; 制造商为(企业名称: 中山市万能达厨具设备有限公司), 从业人员 35 人, 营业收入为 2510 万元, 资产总额为 2411 万元, 属于(小型企业);

46. (标的名称: 打菜勺(2 两)), 属于(采购文件中明确的所属行业: 工业)行业; 制造商为(企业名称: 中山市万能达厨具设备有限公司), 从业人员 35 人, 营业收入为 2510 万元, 资产总额为 2411 万元, 属于(小型企业);

47. (标的名称: 不锈钢打饭勺), 属于(采购文件中明确的所属行业: 工业)行业; 制造商为(企业名称: 中山市万能达厨具设备有限公司), 从业人员 35 人, 营业收入为 2510 万元, 资产总额为 2411 万元, 属于(小型企业);

48. (标的名称: 长柄汤勺), 属于(采购文件中明确的所属行业: 工业)行业; 制造商为(企业名称: 中山市万能达厨具设备有限公司)

公司)，从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

49.（标的名称：菜刀），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

50.（标的名称：肉刀），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

51.（标的名称：砍刀），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

52.（标的名称：蔬菜白色菜板），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：揭阳市五环塑料制品有限公司），从业人员 34 人，营业收入为 2300 万元，资产总额为 1980 万元，属于（小型企业）；

53.（标的名称：切肉红色菜板），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：揭阳市五环塑料制品有限公司），从业人员 34 人，营业收入为 2300 万元，资产总额为 1980 万元，属于（小型企业）；

54. (标的名称：水产蓝色菜板)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：揭阳市五环塑料制品有限公司)，从业人员 34 人，营业收入为 2300 万元，资产总额为 1980 万元，属于(小型企业)；

55. (标的名称：蒸饭隔盆)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于(小型企业)；

56. (标的名称：蒸饭漏盘)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于(小型企业)；

57. (标的名称：筷子篓(小孔身))，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于(小型企业)；

58. (标的名称：不锈钢筷子)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于(小型企业)；

59. (标的名称：匙羹)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司)，

从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

60.（标的名称：留样盅），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

61.（标的名称：脚踏式垃圾桶），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

62.（标的名称：脚踏式垃圾桶），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

63.（标的名称：挡鼠板），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

64.（标的名称：胶卡板），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：揭阳市五环塑料制品有限公司），从业人员 34 人，营业收入为 2300 万元，资产总额为 1980 万元，属于（小型企业）；

65. (标的名称: 菜架), 属于 (采购文件中明确的所属行业: 工业) 行业; 制造商为 (企业名称: 中山市万能达厨具设备有限公司), 从业人员 35 人, 营业收入为 2510 万元, 资产总额为 2411 万元, 属于 (小型企业);

66. (标的名称: 大桶), 属于 (采购文件中明确的所属行业: 工业) 行业; 制造商为 (企业名称: 揭阳市五环塑料制品有限公司), 从业人员 34 人, 营业收入为 2300 万元, 资产总额为 1980 万元, 属于 (小型企业);

67. (标的名称: 中桶), 属于 (采购文件中明确的所属行业: 工业) 行业; 制造商为 (企业名称: 揭阳市五环塑料制品有限公司), 从业人员 34 人, 营业收入为 2300 万元, 资产总额为 1980 万元, 属于 (小型企业);

68. (标的名称: 大锅), 属于 (采购文件中明确的所属行业: 工业) 行业; 制造商为 (企业名称: 中山市万能达厨具设备有限公司), 从业人员 35 人, 营业收入为 2510 万元, 资产总额为 2411 万元, 属于 (小型企业);

69. (标的名称: 肉盆大), 属于 (采购文件中明确的所属行业: 工业) 行业; 制造商为 (企业名称: 中山市万能达厨具设备有限公司), 从业人员 35 人, 营业收入为 2510 万元, 资产总额为 2411 万元, 属于 (小型企业);

70. (标的名称: 肉盆中), 属于 (采购文件中明确的所属行业: 工业) 行业; 制造商为 (企业名称: 中山市万能达厨具设备有限公司),

从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

71.（标的名称：白色菜筛大），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：揭阳市五环塑料制品有限公司），从业人员 34 人，营业收入为 2300 万元，资产总额为 1980 万元，属于（小型企业）；

72.（标的名称：红色菜筛大），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：揭阳市五环塑料制品有限公司），从业人员 34 人，营业收入为 2300 万元，资产总额为 1980 万元，属于（小型企业）；

73.（标的名称：蓝色菜筛大），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：揭阳市五环塑料制品有限公司），从业人员 34 人，营业收入为 2300 万元，资产总额为 1980 万元，属于（小型企业）；

74.（标的名称：方形胶筛中），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：揭阳市五环塑料制品有限公司），从业人员 34 人，营业收入为 2300 万元，资产总额为 1980 万元，属于（小型企业）；

75.（标的名称：不锈钢分格餐盘），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

76. (标的名称: 汤碗), 属于 (采购文件中明确的所属行业: 工业) 行业; 制造商为 (企业名称: 中山市万能达厨具设备有限公司), 从业人员 35 人, 营业收入为 2510 万元, 资产总额为 2411 万元, 属于 (小型企业);

77. (标的名称: 蓝色周转箱特大), 属于 (采购文件中明确的所属行业: 工业) 行业; 制造商为 (企业名称: 揭阳市五环塑料制品有限公司), 从业人员 34 人, 营业收入为 2300 万元, 资产总额为 1980 万元, 属于 (小型企业);

78. (标的名称: 蓝色周转箱特中), 属于 (采购文件中明确的所属行业: 工业) 行业; 制造商为 (企业名称: 揭阳市五环塑料制品有限公司), 从业人员 34 人, 营业收入为 2300 万元, 资产总额为 1980 万元, 属于 (小型企业);

79. (标的名称: 蓝色周转箱特小), 属于 (采购文件中明确的所属行业: 工业) 行业; 制造商为 (企业名称: 揭阳市五环塑料制品有限公司), 从业人员 34 人, 营业收入为 2300 万元, 资产总额为 1980 万元, 属于 (小型企业);

80. (标的名称: 防滑警示牌), 属于 (采购文件中明确的所属行业: 工业) 行业; 制造商为 (企业名称: 揭阳市五环塑料制品有限公司), 从业人员 34 人, 营业收入为 2300 万元, 资产总额为 1980 万元, 属于 (小型企业);

81. (标的名称: 不锈钢圆筛), 属于 (采购文件中明确的所属行业: 工业) 行业; 制造商为 (企业名称: 中山市万能达厨具设备有

限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

82.（标的名称：不锈钢圆盘），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

83.（标的名称：胶水瓢），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：揭阳市五环塑料制品有限公司），从业人员 34 人，营业收入为 2300 万元，资产总额为 1980 万元，属于（小型企业）；

84.（标的名称：洗手星盆连脚踏式龙头），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

85.（标的名称：开水器连座台），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：广东裕豪厨具电器有限公司），从业人员 67 人，营业收入为 2140 万元，资产总额为 2541 万元，属于（小型企业）；

86.（标的名称：紫外线消毒灯），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：河南杰之威光电科技有限公司），从业人员 18 人，营业收入为 952 万元，资产总额为 962 万元，属于（微型企业）；

87. (标的名称：高低温冷库)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于(小型企业)；

88. (标的名称：灭蝇灯)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：佛山市顺德区思米达电器有限公司)，从业人员 8 人，营业收入为 152 万元，资产总额为 166 万元，属于(微型企业)；

89. (标的名称：切绞肉两用机)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：佛山市顺德区俊凌厨具有限公司)，从业人员 124 人，营业收入为 5420 万元，资产总额为 5855 万元，属于(小型企业)；

90. (标的名称：洗地龙头)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：广州市炬材金属制品有限公司)，从业人员 9 人，营业收入为 245 万元，资产总额为 340 万元，属于(微型企业)；

91. (标的名称：灭蝇灯)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：佛山市顺德区思米达电器有限公司)，从业人员 8 人，营业收入为 152 万元，资产总额为 166 万元，属于(微型企业)；

92. (标的名称：紫外线消毒灯)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：河南杰之威光电科技有

限公司)，从业人员 18 人，营业收入为 952 万元，资产总额为 962 万元，属于（微型企业）；

93.（标的名称：热水器），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市诺德朗电器有限公司），从业人员 11 人，营业收入为 269 万元，资产总额为 344 万元，属于（微型企业）；

94.（标的名称：壁挂式牛角扇），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：佛山市川洋电器有限公司），从业人员 7 人，营业收入为 128 万元，资产总额为 147 万元，属于（微型企业）；

95.（标的名称：洗手星盆连脚踏式龙头），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

96.（标的名称：灭蝇灯），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：佛山市顺德区思米达电器有限公司），从业人员 8 人，营业收入为 152 万元，资产总额为 166 万元，属于（微型企业）；

97.（标的名称：刀具砧板消毒柜），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市邦祥电器有限公司），从业人员 30 人，营业收入为 1520 万元，资产总额为 1662 万元，属于（小型企业）；

98. (标的名称：多功能切菜机)，属于(采购文件中明确的所
属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：佛山市顺德区俊凌厨具
有限公司)，从业人员 124 人，营业收入为 5420 万元，资产总额为
5855 万元，属于(小型企业)；

99. (标的名称：薯仔脱皮机)，属于(采购文件中明确的所属
行业：工业)行业；制造商为(企业名称：佛山市顺德区俊凌厨具有
限公司)，从业人员 124 人，营业收入为 5420 万元，资产总额为 5855
万元，属于(小型企业)；

100. (标的名称：臭氧消毒机)，属于(采购文件中明确的所属
行业：工业)行业；制造商为(企业名称：安徽杰禹电子科技有限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 1522 万元，资产总额为 1600 万
元，属于(小型企业)；

101. (标的名称：壁扇)，属于(采购文件中明确的所属行业：
工业)行业；制造商为(企业名称：佛山市川洋电器有限公司)，从
业人员 7 人，营业收入为 128 万元，资产总额为 147 万元，属于(微
型企业)；

102. (标的名称：灭蝇灯)，属于(采购文件中明确的所属行业：
工业)行业；制造商为(企业名称：佛山市顺德区思米达电器有限公
司)，从业人员 8 人，营业收入为 152 万元，资产总额为 166 万元，
属于(微型企业)；

103. (标的名称：运水烟罩连防爆灯)，属于(采购文件中明确
的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：中山市万能达厨具

设备有限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

104.（标的名称：运水烟罩控制箱），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

105.（标的名称：燃气熄火保护双头大锅炉），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：广州金东厨具有限公司），从业人员 12 人，营业收入为 320 万元，资产总额为 339 万元，属于（微型企业）；

106.（标的名称：炉拼台），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

107.（标的名称：油网烟罩连防爆灯），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

108.（标的名称：单星盆洗米池），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

109. （标的名称：双门双控智能电蒸饭柜），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：广东多美多科技有限公司），从业人员 56 人，营业收入为 2316 万元，资产总额为 4361 万元，属于（小型企业）；

110. （标的名称：紫外线消毒灯），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：河南杰之威光电科技有限公司），从业人员 18 人，营业收入为 952 万元，资产总额为 962 万元，属于（微型企业）；

111. （标的名称：保温汤饭桶车），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

112. （标的名称：洗手星盆连脚踏式龙头），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

113. （标的名称：灭蝇灯），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：佛山市顺德区思米达电器有限公司），从业人员 8 人，营业收入为 152 万元，资产总额为 166 万元，属于（微型企业）；

114. （标的名称：油网烟罩），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限

公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

115.（标的名称：长龙式洗碗机连烘干机组），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：良基（厦门）自动化设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 3244 万元，资产总额为 3661 万元，属于（小型企业）；

116.（标的名称：热水器），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市诺德朗电器有限公司），从业人员 11 人，营业收入为 269 万元，资产总额为 344 万元，属于（微型企业）；

117.（标的名称：高温消毒库），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：广东多美多科技有限公司），从业人员 56 人，营业收入为 2316 万元，资产总额为 4361 万元，属于（小型企业）；

118.（标的名称：壁挂式牛角扇），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：佛山市川洋电器有限公司），从业人员 7 人，营业收入为 128 万元，资产总额为 147 万元，属于（微型企业）；

119.（标的名称：紫外线消毒灯），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：河南杰之威光电科技有限公司），从业人员 18 人，营业收入为 952 万元，资产总额为 962 万元，属于（微型企业）；

120. (标的名称：双开门留样冰箱)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：广东顺德信而达制冷厨具设备有限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 3212 万元，资产总额为 2541 万元，属于(小型企业)；

121. (标的名称：农药残留快速测试仪)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：山东云唐智能科技有限公司)，从业人员 82 人，营业收入为 3100 万元，资产总额为 3916 万元，属于(小型企业)；

122. (标的名称：1-3 层窗户纱窗)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于(小型企业)；

123. (标的名称：臭氧消毒机)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：安徽杰禹电子科技有限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 1522 万元，资产总额为 1600 万元，属于(小型企业)；

124. (标的名称：室外雨棚)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于(小型企业)；

125. (标的名称：室外洗手池)，属于(采购文件中明确的所属行业：工业)行业；制造商为(企业名称：中山市万能达厨具设备有

限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

126.（标的名称：灭蝇灯），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：佛山市顺德区思米达电器有限公司），从业人员 8 人，营业收入为 152 万元，资产总额为 166 万元，属于（微型企业）；

127.（标的名称：紫外线消毒灯），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：河南杰之威光电科技有限公司），从业人员 18 人，营业收入为 952 万元，资产总额为 962 万元，属于（微型企业）；

128.（标的名称：洗手星盆连脚踏式龙头），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

129.（标的名称：四格保温汤池柜），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

130.（标的名称：保温汤饭桶车），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

131. (标的名称: 灭蝇灯), 属于(采购文件中明确的所属行业: 工业)行业; 制造商为(企业名称: 佛山市顺德区思米达电器有限公司), 从业人员 8 人, 营业收入为 152 万元, 资产总额为 166 万元, 属于(微型企业);

132. (标的名称: 臭氧机), 属于(采购文件中明确的所属行业: 工业)行业; 制造商为(企业名称: 安徽杰禹电子科技有限公司), 从业人员 35 人, 营业收入为 1522 万元, 资产总额为 1600 万元, 属于(小型企业);

133. (标的名称: 紫外线消毒灯), 属于(采购文件中明确的所属行业: 工业)行业; 制造商为(企业名称: 河南杰之威光电科技有限公司), 从业人员 18 人, 营业收入为 952 万元, 资产总额为 962 万元, 属于(微型企业);

134. (标的名称: 红外线双门餐具消毒柜), 属于(采购文件中明确的所属行业: 工业)行业; 制造商为(企业名称: 中山市邦祥电器有限公司), 从业人员 30 人, 营业收入为 1520 万元, 资产总额为 1662 万元, 属于(小型企业);

135. (标的名称: 灭蝇灯), 属于(采购文件中明确的所属行业: 工业)行业; 制造商为(企业名称: 佛山市顺德区思米达电器有限公司), 从业人员 8 人, 营业收入为 152 万元, 资产总额为 166 万元, 属于(微型企业);

136. (标的名称: 紫外线消毒灯), 属于(采购文件中明确的所属行业: 工业)行业; 制造商为(企业名称: 河南杰之威光电科技有

限公司)，从业人员 18 人，营业收入为 952 万元，资产总额为 962 万元，属于（微型企业）；

137.（标的名称：洗手星盆连脚踏式龙头），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

138.（标的名称：四格保温汤池柜），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

139.（标的名称：保温汤饭桶车），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

140.（标的名称：灭蝇灯），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：佛山市顺德区思米达电器有限公司），从业人员 8 人，营业收入为 152 万元，资产总额为 166 万元，属于（微型企业）；

141.（标的名称：臭氧机），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：安徽杰禹电子科技有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 1522 万元，资产总额为 1600 万元，属于（小型企业）；

142. (标的名称: 紫外线消毒灯), 属于 (采购文件中明确的所属行业: 工业) 行业; 制造商为 (企业名称: 河南杰之威光电科技有限公司), 从业人员 18 人, 营业收入为 952 万元, 资产总额为 962 万元, 属于 (微型企业);

143. (标的名称: 红外线双门餐具消毒柜), 属于 (采购文件中明确的所属行业: 工业) 行业; 制造商为 (企业名称: 中山市邦祥电器有限公司), 从业人员 30 人, 营业收入为 1520 万元, 资产总额为 1662 万元, 属于 (小型企业);

144. (标的名称: 低噪音炉低中压风机), 属于 (采购文件中明确的所属行业: 工业) 行业; 制造商为 (企业名称: 开平市永强风机制造有限公司), 从业人员 214 人, 营业收入为 4332 万元, 资产总额为 4591 万元, 属于 (小型企业);

145. (标的名称: 炉后幕墙板), 属于 (采购文件中明确的所属行业: 工业) 行业; 制造商为 (企业名称: 中山市万能达厨具设备有限公司), 从业人员 35 人, 营业收入为 2510 万元, 资产总额为 2411 万元, 属于 (小型企业);

146. (标的名称: 炉后幕墙板), 属于 (采购文件中明确的所属行业: 工业) 行业; 制造商为 (企业名称: 中山市万能达厨具设备有限公司), 从业人员 35 人, 营业收入为 2510 万元, 资产总额为 2411 万元, 属于 (小型企业);

147. (标的名称: 风幕机), 属于 (采购文件中明确的所属行业: 工业) 行业; 制造商为 (企业名称: 广东爱美信电器有限公司), 从

业人员 138 人，营业收入为 5210 万元，资产总额为 5253 万元，属于 （小型企业）；

148. （标的名称：三层三站式送餐梯），属于 （采购文件中明确的所属行业：工业） 行业；制造商为 （企业名称：河北静博璇电梯有限公司），从业人员 7 人，营业收入为 539 万元，资产总额为 591 万元，属于 （微型企业）；

149. （标的名称：厨房净水主机），属于 （采购文件中明确的所属行业：工业） 行业；制造商为 （企业名称：深圳市诚荣净水科技有限公司），从业人员 45 人，营业收入为 2300 万元，资产总额为 2768 万元，属于 （小型企业）；

150. （标的名称：项目安装五金），属于 （采购文件中明确的所属行业：工业） 行业；制造商为 （企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于 （小型企业）；

151. （标的名称：综合管理费），属于 （采购文件中明确的所属行业：工业） 行业；制造商为 （企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于 （小型企业）；

152. （标的名称：增值税税金），属于 （采购文件中明确的所属行业：工业） 行业；制造商为 （企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于 （小型企业）；

153. (标的名称: 304#不锈钢封墙板), 属于(采购文件中明确的所属行业: 工业)行业; 制造商为(企业名称: 中山市万能达厨具设备有限公司), 从业人员 35 人, 营业收入为 2510 万元, 资产总额为 2411 万元, 属于(小型企业);

154. (标的名称: 201#不锈钢油烟管), 属于(采购文件中明确的所属行业: 工业)行业; 制造商为(企业名称: 中山市万能达厨具设备有限公司), 从业人员 35 人, 营业收入为 2510 万元, 资产总额为 2411 万元, 属于(小型企业);

155. (标的名称: 201#不锈钢油烟管), 属于(采购文件中明确的所属行业: 工业)行业; 制造商为(企业名称: 中山市万能达厨具设备有限公司), 从业人员 35 人, 营业收入为 2510 万元, 资产总额为 2411 万元, 属于(小型企业);

156. (标的名称: 201#不锈钢油烟管), 属于(采购文件中明确的所属行业: 工业)行业; 制造商为(企业名称: 中山市万能达厨具设备有限公司), 从业人员 35 人, 营业收入为 2510 万元, 资产总额为 2411 万元, 属于(小型企业);

157. (标的名称: 201#不锈钢油烟管), 属于(采购文件中明确的所属行业: 工业)行业; 制造商为(企业名称: 中山市万能达厨具设备有限公司), 从业人员 35 人, 营业收入为 2510 万元, 资产总额为 2411 万元, 属于(小型企业);

158. (标的名称: 201#不锈钢油烟管(弯头)), 属于(采购文件中明确的所属行业: 工业)行业; 制造商为(企业名称: 中山市万

能达厨具设备有限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

159.（标的名称：201#不锈钢油烟管（弯头）），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

160.（标的名称：201#不锈钢油烟管（弯头）），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

161.（标的名称：201#不锈钢油烟管（弯头）），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

162.（标的名称：201#不锈钢油烟管（大小头）），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

163.（标的名称：201#不锈钢油烟管（三通）），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

164. （标的名称：不锈钢防火阀），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市申立金属制品厂），从业人员 5 人，营业收入为 125 万元，资产总额为 144 万元，属于（微型企业）；

165. （标的名称：厨房专用排油烟风机），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：广州双枪机电设备有限公司），从业人员 85 人，营业收入为 4550 万元，资产总额为 4652 万元，属于（小型企业）；

166. （标的名称：风机支撑架），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

167. （标的名称：油烟净化器），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：东莞市瑞兆和环保设备有限公司），从业人员 25 人，营业收入为 1521 万元，资产总额为 1662 万元，属于（小型企业）；

168. （标的名称：净化器支撑架），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

169. （标的名称：接油盆），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），

从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

170.（标的名称：吊杆），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

171.（标的名称：风机变频启动保护电箱），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市达豪电器成套设备有限公司），从业人员 5 人，营业收入为 128 万元，资产总额为 166 万元，属于（微型企业）；

172.（标的名称：机口软接头），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

173.（标的名称：开墙孔及修补），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

174.（标的名称：吊机起重），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

175. （标的名称：外墙立管支架），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

176. （标的名称：五金配件风管辅材等），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

177. （标的名称：201#不锈钢油烟管），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

178. （标的名称：201#不锈钢油烟管（弯头）），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

179. （标的名称：201#不锈钢油烟管（大小头）），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

180. （标的名称：接油盆），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），

从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

181.（标的名称：不锈钢防火阀），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市申立金属制品厂），从业人员 5 人，营业收入为 125 万元，资产总额为 144 万元，属于（微型企业）；

182.（标的名称：厨房专用排油烟风机），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：广州双枪机电设备有限公司），从业人员 85 人，营业收入为 4550 万元，资产总额为 4652 万元，属于（小型企业）；

183.（标的名称：风机支撑架），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

184.（标的名称：吊杆），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

185.（标的名称：风机启动保护电箱），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市达豪电器成套设备有限公司），从业人员 5 人，营业收入为 128 万元，资产总额为 166 万元，属于（微型企业）；

186. （标的名称：机口软接头），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

187. （标的名称：开墙孔及修补），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

188. （标的名称：防水百叶），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

189. （标的名称：五金配件风管辅材等），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

190. （标的名称：水冷环保空调），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

191. （标的名称：风机吊架），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司）；

公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

192.（标的名称：镀锌钢板新风管），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

193.（标的名称：镀锌钢板新风管），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

194.（标的名称：镀锌钢板新风管），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

195.（标的名称：镀锌钢板新风管（弯头）），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

196.（标的名称：镀锌钢板新风管（弯头）），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

197. （标的名称：镀锌钢板新风管（弯头）），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

198. （标的名称：镀锌钢板新风管（三通）），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

199. （标的名称：镀锌钢板新风管（四通）），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

200. （标的名称：镀锌钢板新风管（大小头）），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

201. （标的名称：吊杆），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

202. （标的名称：201#不锈钢新风咀），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具

设备有限公司)，从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

203.（标的名称：机口软接头），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

204.（标的名称：开墙孔及修补），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

205.（标的名称：风机启动保护电箱），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市达豪电器成套设备有限公司），从业人员 5 人，营业收入为 128 万元，资产总额为 166 万元，属于（微型企业）；

206.（标的名称：五金配件风管辅材等），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

207.（标的名称：运输费），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称：中山市万能达厨具设备有限公司），从业人员 35 人，营业收入为 2510 万元，资产总额为 2411 万元，属于（小型企业）；

208. (标的名称: 人工安装费 (包含五金配件)) , 属于 (采购文件中明确的所属行业: 工业) 行业; 制造商为 (企业名称: 中山市万能达厨具设备有限公司) , 从业人员 35 人, 营业收入为 2510 万元, 资产总额为 2411 万元, 属于 (小型企业);

209. (标的名称: 增值税 13% 发票) , 属于 (采购文件中明确的所属行业: 工业) 行业; 制造商为 (企业名称: 中山市万能达厨具设备有限公司) , 从业人员 35 人, 营业收入为 2510 万元, 资产总额为 2411 万元, 属于 (小型企业)。

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章): 中山市万能达厨具设备有限公司

日期: 2026 年 9 月 10 日

1: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报

2: 投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责, 投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的, 属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中, 投标人希望获得中小企业扶持政策支持的, 应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分, 或者不能确定相关信息真实、准确的, 不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

广东政府采购智慧云平台 442000111-2026-00193 第1采购包 2026-09-09 15:05:48

中山市万能达厨具设备有限公司 2026-09-09 15:05:48

