

## 六、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件

### 附件1、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 45#钢（10\*40\*90）、45#钢（10\*45\*90）、45#钢（10\*65\*65）、45#钢（10\*65\*90）、45#钢（135\*65\*15）、45#钢（50\*40\*20）、45#钢（80\*80\*20）、45#钢（50\*20\*15）、45#钢（Φ22\*105）、45#钢（Φ25\*800）、45#钢（Φ30\*800）、45#钢（Φ35\*105）、45#钢（Φ35\*45）、45#钢（Φ35\*800）、45#钢（Φ45\*500）、45#方钢料（105\*105\*25）、P20钢（硬度HRC30-33）毛料（125\*100\*35）、P20钢（硬度HRC30-33）毛料（125\*100\*30）、45#钢（硬度HB200-220）毛料（185\*155\*55）、P20钢（硬度HRC30-33）精料（150\*100\*30）、P20钢（硬度HRC30-33）精料（150\*100\*43.07）、P20钢（硬度HRC30-33）精料（150.3\*100.3\*30.3）、Q235钢板（5\*60\*200）、Q235钢板（5\*50\*150）、冷轧钢板（0.8mm210mmX297mm）、冷轧钢板（0.8mm40CM\*40CM）、冷轧钢板（1.0MM1.2m\*1m）、冷轧钢板（0.8，1.2m\*1m）、镀锌方通铁管（0.8MM3cm\*3cm）、镀锌方通铁管（2.5MM5cm\*5cm）、门板练习钢板（465\*665mm\*0.8mm）、焊接练习钢板（100mm-1200mm\*0.8mm）、冷轧钢板（300x300x0.8mm）、铁板（200\*30\*6mm）、铁板（1200\*85\*8mm）、圆钢（Φ30X1200）、铁片（200\*50\*2mm）、圆钢（Φ25X1200）、A3钢块（30\*125\*85mm）、钢丝（0.2毫米）、钢丝（0.4毫米）、钢丝（0.6毫米），生产厂为（佛山市齐利同达钢材加工有限公司），厂址为（佛山市顺德区乐从镇乐从社区细海工业区14-2号之二宿舍大楼首层第1-2仓商铺之三（住所申报））。

（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

2. 直柄高速钢立铣刀（8\*8\*25\*66L）、直柄高速钢立铣刀（10\*10\*25\*75L）、直柄高速钢立铣刀（12\*12\*35\*85L）、直柄高速钢立铣刀（16\*16\*40\*95L）、直柄高速钢立铣刀（20\*20\*45\*95L）、钢用钨钢铣刀（Φ10\*25\*75L\*4T 60度）、钢用钨钢铣刀（Φ4\*16\*50L\*4T）、钢用钨钢铣刀（Φ6\*16\*50L\*4T）、钢用钨钢铣刀（Φ8\*20\*60L\*4T）、钨钢平底紫刀（2F/4F）（Φ4）、钨钢平底紫刀（2F/4F）（Φ6）、钨钢平底紫刀（2F/4F）（Φ10）、钨钢圆鼻刀紫刀（Φ4\*0.5R）、钨钢圆鼻刀紫刀（Φ6\*0.5R）、钨钢圆鼻刀紫刀（Φ10\*0.5R）、钨钢球头铣刀紫刀（Φ6）、白钢四刃立铣刀（Φ18）、白钢四刃立铣刀（Φ20）、白钢四刃立铣刀（Φ16）、白钢四刃立铣刀（Φ14）、内角合金刀（R5）、沉孔合金立铣刀（Φ7\*Φ11\*Φ8\*70）、三刃倒角刀（Φ20.5X90度）、中心钻（A型60度—Φ3.5\*Φ8\*50）、白钢四刃立铣刀（Φ10）、白钢四刃立铣刀（Φ12）、白钢四刃立铣刀（Φ8）、钨钢铣刀（Φ6）、钨钢铣刀（Φ8）、钨钢铣刀（Φ10）、钨钢铣刀（Φ12）、钨钢平底立铣刀（Φ16）、钨钢平底立铣刀（Φ4），生产厂为（贵州西工刀具制造有限公司），厂址为（贵州省贵阳市经济技术开发区清水江路66号）。

（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

3. 布碎（小）（加工用）、布碎（浅色大机），生产厂为（晋州市盛畅纺织有限公司），厂址为（河北省石家庄市晋州市东卓宿镇东留章村东大街与新开南路交叉口南行300米路东）。

（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

4. 卡尺（带表0—150mm），生产厂为（揭阳市旗丰生活用品有限公司），厂址为（揭阳市榕城区仙桥紫服村道中段）。

（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

5. 防护眼镜（普通）、平光眼镜（普通）、护目镜（黑框），生产厂为（临海市古奇眼镜厂），厂址为（临海市杜桥镇勤横湖村2-52号）。

（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

6. 防锈剂（WD-40）、防锈剂（WD-40（300ml）），生产厂为（上海大造气雾剂有限公司），厂址为（上海市松江区泗泾镇望东中路135号）。

（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

7. 除胶剂(500ML)、WD-40 乾式润滑剂(透明 360ML), 生产厂为(中山市天图精细化工有限公司), 厂址为(中山市三角镇金鲤工业区迪源路 28 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

8. 铰手(230mm(M3-M10))、手用铰刀( $\phi$ 5)、手用铰刀( $\phi$ 6)、手用铰刀( $\phi$ 8)、合金钢丝锥板牙工具(40 件套(公制套装)), 生产厂为(兰山区恒胜五金工具厂), 厂址为(山东省临沂市兰山区兰山街道临西九路与水田路交汇处西 80 米路北)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

9. 金属清洗剂(LR-2), 生产厂为(广州市澳博晟化工有限公司), 厂址为(广州市黄埔区夏港街西基路 113 号 2 层 206 房(自编 2048 室))。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

10. 锯弓(钢锯架)(12 寸)、手用钢锯条(24 齿), 生产厂为(龙口市奥龙工具厂), 厂址为(山东省烟台市龙口市徐福街道大王村西)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

11. 双头梅花扳手(19mm/22mm)、方形强磁拾铁器(41cm)、L 型套筒扳手(8-19mm(12 件套))、优质拉拔器(19.5\*16.5CM)、35mm 橡胶锤(35mm)、300g 钳工锤(300g)、500g 钳工锤(500g)、圆头锤(24oz)、内六角扳手(2-10mm)、整套六角(平/球双功能两用款)、活动扳手(10 寸)、尖嘴钳(6 寸)、样冲(高硬度)、钳子(6 寸)、螺丝刀(6.3\*150mm 十字)、螺丝刀(6.3\*150mm 一字)、螺丝刀(S2 3\*100mm 十字)、螺丝刀(S2 3\*100mm 一字)、活动扳手(8 寸)、活动扳手(15 寸)、开口扳手(18PCS/8-32mm)、工具套装(6-24), 生产厂为(广州优耐特工具有限公司), 厂址为(广州市白云区人和镇鹤龙五路 433 号 A4 栋 3 楼整层)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

12. 模具划线水(75ml/支), 生产厂为(广州美奇石化科技有限公司), 厂址为(广州市天河区龙洞聚贤小区十巷 6 号 203(仅限办公用途))。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

13. 模具清洗剂(CM-31), 生产厂为(上海佑博实业有限公司), 厂址为(上海市松江区石湖荡镇长塔路 945 弄 18 号 2 楼 W-31)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

14. 女工作帽(普通)、长袖工作服(棉布), 生产厂为(邢台市优布服饰有限公司), 厂址为(河北省邢台市巨鹿县张王疃乡闫家口村村东)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

15. 平锉刀平头扁锉(10 寸粗)、平锉刀平头扁锉(14 寸粗)、平锉刀平头扁锉(6 寸中)、平锉刀平头扁锉(8 寸中)、半圆型锉刀(8")、平角型锉刀(8")、圆角型锉刀(8")、四方型锉刀(8")、钣金无腻子修复锉刀(尼龙)、平锉刀(8#)、什锦锉(10 件套)、什锦锉刀(HUG-5\*180)、平锉刀(10#)、平锉刀(6#), 生产厂为(南和县军威钢锉厂), 厂址为(南和县史召乡八角寨村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

16. 切断刀刀杆(MGEHR2020-4 正刀)、切断(槽)刀片(MGMN400-M)、三角形外圆车刀刀片(TNMG160404R)、三角形外圆车刀杆(MTJNR2020K16)、三刃倒角刀(镗钻)( $\phi$ 16.5\*90)、数控车外圆车刀刀杆(SVJCR2020K16)、数控车切断刀杆(MGEHR2020-4(正刀))、数控车外螺纹刀杆(SER2020K16(正刀))、数控车内孔刀杆(S14N-SDUCR07(正刀))、数控车外圆车刀片(VBGT160404-AK H05)、数控车外螺纹刀片(16NR AG60)、数控车内孔刀片(DCGT11T302)、刀粒(CCMT060208)、刀粒(APMT1135PDER-H2)、外圆车刀合金刀粒(CCMT09T302)、外切槽刀杆(MGEHR2020-3)、外圆车刀刀片(VBMT160404)、圆形飞刀粒( $\phi$ 10)、内孔车刀合金(CCMT060204)、外槽车刀粒(MGMN300)、外圆车刀粒(TNMG160404)、外螺纹合金刀粒(16ER-AG60)、内螺纹合金刀粒(16IR-AG60)、合金刀粒(16NR-AG60)、外槽车刀刀粒(MGMN500)、外圆车刀刀粒(VNMG160404)、外螺纹合金垫片(16ER-AG60)、

外圆车刀合金垫片 (TNMG160404)、外圆车刀杆 (SVJBR2020K16)、内槽车刀 (MGIVR2520-5)、内螺纹刀杆 (SNR0016Q16)、外螺纹刀杆 (SER2020K16)、外圆车刀杆 (MTJNR2020K16)、内孔车刀合金 (S12MSCLCR06)、合金刀粒 (VCMT160404)、合金刀粒 (MGMN300)、合金刀粒 (TNMG160404R), 生产厂为 (台州市易振贸易有限公司), 厂址为 (浙江省台州市路桥区路北街道东社区企业总部大厦 B 幢 2401 (自主申报))。 ( / ) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  ( / )。 ( / ) 的 ( / ) 在中国境内生产。 ( / ) 的 ( / ) 在中国境内完成。

17. 手用锯条 (24 齿)、水口剪 (DL0306)、地面清洁铲 (DL359360Z)、激光测距仪 (DL331040B)、钢卷尺 (DL271025T)、激光水平仪 (DL332303)、分贝检测仪 (DL333201)、大力钳子 (DL109010H), 生产厂为 (宁波得力工具有限公司), 厂址为 (浙江省宁波市宁海县黄坛镇车站西路 128 号办公楼 2 层 (自主申报))。 ( / ) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  ( / )。 ( / ) 的 ( / ) 在中国境内生产。 ( / ) 的 ( / ) 在中国境内完成。

18. 铁砂布 (0#)、砂带 (330\*10mm, 60 目)、水砂纸 (320#-600#)、水砂纸 (800#-2000#)、砂纸 (p240)、砂纸 (p400)、砂纸 (p600)、砂纸 (240#)、砂纸 (400#)、砂纸 (600#)、砂纸 (800#)、砂纸 (1000#)、砂纸 (1200#)、砂纸 (1500#), 生产厂为 (武汉市伟雄工贸有限责任公司), 厂址为 (武汉市硚口区硚口路 185 号中环羽毛球馆 2 楼)。 ( / ) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  ( / )。 ( / ) 的 ( / ) 在中国境内生产。 ( / ) 的 ( / ) 在中国境内完成。

19. 线手套 (普通)、丁晴磨砂手套 (0025ST03)、线手套 (800g)、手套 (棉织)、防护手套 (劳保工作防护手套), 生产厂为 (平邑县鲁源祥手套厂), 厂址为 (山东省临沂市平邑县仲村镇陈家寨村村西南 100 米)。 ( / ) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  ( / )。 ( / ) 的 ( / ) 在中国境内生产。 ( / ) 的 ( / ) 在中国境内完成。

20. 油扫 (2.5 寸)、钢丝刷 (木柄)、油漆刷 (2" 50mm)、清洁毛刷 (5 寸)、铜丝刷子 (加大款纯铜丝刷), 生产厂为 (安徽皖润刷业有限公司), 厂址为 (安徽省安庆市潜山市源潭镇长和居委会方坦组 2 号)。 ( / ) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  ( / )。 ( / ) 的 ( / ) 在中国境内生产。 ( / ) 的 ( / ) 在中国境内完成。

21. 油石 (150# (3x6x150))、油石 (150# (5x13x150))、国产油石 (220 (5\*12\*150))、国产油石 (320 (5\*12\*150))、国产油石 (400 (5\*12\*150))、国产油石 (800 (5\*12\*150))、国产油石 (1000 (5\*12\*150))、油石 (600#5\*12\*150mm), 生产厂为 (莒南县欧亚磨料磨具有限公司), 厂址为 (山东省临沂市莒南县道口镇王家庄子村)。 ( / ) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  ( / )。 ( / ) 的 ( / ) 在中国境内生产。 ( / ) 的 ( / ) 在中国境内完成。

22. 不锈钢螺丝 M8 内六角螺丝 (M8\*120mm)、不锈钢螺丝 M8 内六角螺丝 (M8\*110mm)、不锈钢螺丝 M8 内六角螺丝 (M8\*100mm)、不锈钢螺丝 M8 内六角螺丝 (M8\*90mm)、不锈钢螺丝 M8 内六角螺丝 (M8\*80mm)、不锈钢螺丝 M8 内六角螺丝 (M8\*70mm)、不锈钢螺丝 M8 内六角螺丝 (M8\*60mm)、不锈钢螺丝 M8 内六角螺丝 (M8\*50mm)、不锈钢螺丝 M8 内六角螺丝 (M8\*30mm)、不锈钢螺丝 M8 内六角螺丝 (M8\*20mm)、不锈钢螺丝 M8 内六角螺丝 (M8\*10mm)、不锈钢慢走丝加高螺丝 (100mm)、不锈钢慢走丝加高螺丝 (50mm)、平头自攻螺丝 (M4\*20 (100 个))、杯头内六角螺栓 (M6\*20 (20 个))、沉头拉铆螺母 (M3, M4, M5, M6, M7, M8)、自攻螺丝 (M4.2, M4.5)、盲铆钉 (抽芯铆钉) (6.4mm\*15mm)、冲压铆钉 (5.3mm\*5mm)、304 不锈钢螺丝 (M4\*50-10 套)、304 不锈钢螺丝 (M5\*50-10 套)、304 不锈钢螺丝 (M6\*50-10 套)、内六角螺栓 (M6X25)、内六角螺栓 (M6X45)、钢锯架螺丝 (M8)、螺丝配螺母 (M4x12mm)、304 不锈钢膨胀螺栓 (M6\*50 (5 只) 304)、304 不锈钢膨胀螺栓 (M8\*60 (5 只) 304)、304 不锈钢膨胀螺栓 (M10\*60 (2 只) 304)、90°直角三面链接加固 (加厚款)、L 型 90 度直角 (19\*65mm)、螺杆接头 (M6\*50\*s10)、螺杆接头 (M4\*30\*S7)、螺杆接头 (M5\*25\*S8)、收紧器 (M6)、双头螺栓 (M4\*120)、双头螺栓 (M5\*120)、双头螺栓 (M6\*120)、万能吊钩 (M6\*50 (吊环))、万能吊钩 (M8\*50 (吊环))、万能吊钩 (M6 正常开口)、万能吊钩 (M8 正常开口)、自攻螺丝铁问号勾子 (6\*30 (100 套) 8#)、自攻螺丝铁问号勾子 (8\*40 (20 套) 10#)、自攻螺丝铁问号勾子 (6\*30 (100 套) 9# 闭口镀锌)、自攻螺丝铁问号勾子 (8\*40 (20 套) 11# 闭口镀锌)、自攻螺丝 (M3\*25), 生产厂为 (深圳市龙岗区精泰诚盛不锈钢紧固件制品厂), 厂址为 (深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区布龙路 227 号格泰隆工业园综合楼 A 栋二层 216)。 ( / ) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  ( / )。 ( / ) 的 ( / ) 在中国境内生产。 ( / ) 的 ( / ) 在中国境内完成。

23. 卡尺(0—150mm)、深度尺(0—150mm)、外径千分尺(0—25mm)、外径千分尺(25—50mm)、游标卡尺(0—200mm)、杠杆千分表(0.001)，生产厂为(上海卡西洛科技有限公司)，厂址为(上海市奉贤区陈桥路1876号2幢1层)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

24. 再生塑料颗粒(ABS(25公斤一包))、再生塑料颗粒(PP)，生产厂为(中国石油化工股份有限公司茂名分公司)，厂址为(茂名市双山四路9号大院1号楼)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

25. 标准长度直柄麻花钻(HSS)( $\phi$ 4.8)、标准长度直柄麻花钻(HSS)( $\phi$ 7.8)、标准长度直柄麻花钻(HSS)( $\phi$ 8.0)、白钢刀条(高速钢)(10\*10\*150)、白钢刀条(高速钢)(4\*16\*150)、白钢刀条(高速钢)(5\*16\*150)、钻头( $\phi$ 8.5\*133)、钻头( $\phi$ 6.8\*114)、钻头( $\phi$ 5\*86)、钻头( $\phi$ 9\*138)、钻头( $\phi$ 7\*114)、钻头( $\phi$ 6\*100)、钻头( $\phi$ 8\*128)、定位钻头(8mm)、钻头( $\phi$ 4.8)、钻头( $\phi$ 5.2)、钻头( $\phi$ 6.8)、钻头( $\phi$ 7.8)、钻头( $\phi$ 8.7)、钻头( $\phi$ 5.8)、钻头( $\phi$ 9.8)、钻头( $\phi$ 23)，生产厂为(广州市荣伽五金厂(个人独资))，厂址为(广州市番禺区大龙街番禺大道北1261号701之壹D22)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

26. 平板拖把(绒线地拖)(双层加厚)、木杆硬毛塑料开丝扫把(380mmX100mm)、地面清洁铲(145mm)、宽尘推大拖把(100cm)、长柄地板刷扫把(28cm\*6cm\*5cm\*110cm)、不锈钢垃圾铲(280X230X105mm)，生产厂为(揭阳市榕城区近利五金厂)，厂址为(揭阳市榕城区榕东街道梅兜村田东围七巷七号之一)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

27. 内六角扳手(09101CH)、工作手电(90781 6档)，生产厂为(世达工具(上海)有限公司)，厂址为(中国(上海)自由贸易试验区富特北路399号3号楼五层508部位)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

28. 高压吹尘枪(28cm)、5寸吹尘枪(5寸)，生产厂为(扬州卓成气动科技有限公司)，厂址为(扬州市广陵区扬州环球金融城9幢306号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

29. 螺丝刀(STMT67560-8-23)、螺丝刀(STMT67295-8-23)、螺丝刀(STMT67280-8-23)、螺丝刀(STMT67680-8-23)、小活动扳手(STAD01006-23)、中活动扳手(STAD01010-23)、吹气枪(79-058-23C)，生产厂为(史丹利五金工具(上海)有限公司)，厂址为66中国(上海)自由贸易试验区富特西一路473号423室)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

30. 水溶性乳化油(兑水变白)(18L)，生产厂为(惠州市万泰润滑油科技有限公司)，厂址为(惠州市仲恺高新区陈江街道陈江大道北49号惠州五金机电综合市场C1-11号商铺)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

31. 排插(5米)、得力502强力胶水(15g/瓶)、画图工具(专业级)、纸胶带(40mm)、纸胶带(18mm)、记号笔(蓝色)、记号笔(红色)、拉链文件袋(63484)、油漆笔(双头)、剪刀(6009)、502胶水(7144-10支装)，生产厂为(得力集团有限公司)，厂址为(浙江省宁波市宁海县得力工业园)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

32. 固式平口钳(6寸)，生产厂为(河东区龙讯五金工具厂)，厂址为(山东省临沂市河东区九曲街道张官庄村476号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

33. 无磁分中棒高精度陶瓷寻边器(通用型(D10))、T型分中棒( $\phi$ 10-D20\*94L)、外圆机夹车刀(刀尖角 $35^\circ$ )、切槽机夹车刀(30MM)、螺纹机夹车刀(三角螺纹)、分中棒( $\phi$ 3)、T型分中棒(10-D30-105L)，生产厂为(苏州晨晨精密模具五金有限公司)，厂址为(昆山开发区沪巷路89号1幢1层120室)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

34. 6061 方铝料 (40\*25\*2500)、6061 方铝料 (80\*20\*2500)、6061 方铝料 (80\*30\*2500)、6061 方铝料 (60\*25\*2500)、6061 方铝料 (105\*25\*2500)、铝件 (165X50X30)、铝件 (85X85X40)、铝棒 (Φ40\*2500mm)、铝棒 (Φ50\*2500mm)、放电紫铜 (20X20X1000mm)、放电紫铜 (20X25X1000mm)、放电紫铜 (25X25X1000mm)、放电紫铜 (25X30X1000mm)、放电紫铜 (30X30X1000mm)、慢走丝黄铜丝 (0.25mm, 5 公斤/卷)、穿孔机黄铜管 (0.7\*500mm (100 支))、穿孔机黄铜管 (1.0\*500mm (100 支))、铝棒 (Φ40\*1250mm)、铝板 (85\*20\*1250mm)、铝板 (55\*20\*1250mm)、铝板 (85\*15\*1250mm)、铝板 (85\*25\*1250mm)、铝板 (60\*15\*1250mm)、铝棒 (Φ30\*1250mm)、铝棒 (Φ20\*1250mm)、铝棒 (Φ80\*1250mm)、铝棒 (Φ35\*1250mm)、铝棒 (Φ50\*1250mm)、铝板 (85\*35\*1250mm)、铝板 (110\*25\*1250mm)、铝板 (45\*55\*1250mm)、铝板 (120\*50\*1250mm)、紫铜 (60\*60\*100mm), 生产厂为 (东莞市永协金属有限公司), 厂址为 (广东省东莞市长安镇长安德政东路 127 号 2 号楼)。(/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。(/) 的 (/) 在中国境内生产。(/) 的 (/) 在中国境内完成。

35. 小百分表(精度 0.01)、万向表座(R-200)、小百分表(0-5mm)、万向表座(WCZ-6B)、磁铁座(110\*55\*50mm), 生产厂为 (上海九量五金工具有限公司), 厂址为 (浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 N1780 室)。(/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。(/) 的 (/) 在中国境内生产。(/) 的 (/) 在中国境内完成。

36. 电池(ER14505)、电池(BR-AGCF2W)、法兰克数控专用电池(ER14505 3.6V)、加工中心电池(BR-2/3AGCT4A)、加工中心 M70 电池 (ER6VC119B)、3.6V 编码器锂电池 (3.6V), 生产厂为 (湖北中聚能源有限公司), 厂址为 (汉川市经济开发区江许路 (东风小学斜对面))。(/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。(/) 的 (/) 在中国境内生产。(/) 的 (/) 在中国境内完成。

37. 工业无尘布 (2008 9\*9)、无尘擦拭布 (白色) (12.5\*38cm)、工业擦拭布 (9\*9 (9 寸)), 生产厂为 (苏州金美意电子材料有限公司), 厂址为 (苏州工业园区四方街 9 号 3 栋四层东侧)。(/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。(/) 的 (/) 在中国境内生产。(/) 的 (/) 在中国境内完成。

38. 高压气管 (D12\*100m)、高压气管 (D6\*100m)、高压气管 (D8\*100m)、高压气管 (D10\*100m)、气管快接头 (PG 6-4)、气管快接头 (PG 8-6)、气管快接头 (PG 10-8)、气管快接头 (PU 10)、气管快接头 (PU 8)、气管快接头 (PU 6)、气管快接头 (PE 10)、气管快接头 (PE 8)、气管快接头 (PE 6)、气管接头(直) (PC8-02)、气管接头(直) (PC6-02)、气管接头(弯) (PL6-02)、消音器 (BSL-01)、快速接头(公母) (PP-20)、气管接头(直) (POC4-M5)、不锈钢自锁快插 (8\*5)、气管快速接头 (PU8)、气管快速接头 (PU10)、气管快速接头 (PU12)、pu 气管 (100 米 PU8X5)、pu 气管 (100 米 PU12X8)、气管公母接头 (8mm), 生产厂为 (温州浩德气动科技有限公司), 厂址为 (浙江省温州市乐清市柳市镇上来桥村)。(/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。(/) 的 (/) 在中国境内生产。(/) 的 (/) 在中国境内完成。

39. 导轨油 (170KG/桶 68#)、绿色乳化油 (180KG/桶)、SW-255 防锈切削液 (170kg)、切削油 (冷却油) (170KG/桶)、润滑油 (170KG/桶), 生产厂为 (东莞市劲力斯润滑科技有限公司), 厂址为 (广东省东莞市常平镇桥沥南门外 68 号 101 室)。(/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。(/) 的 (/) 在中国境内生产。(/) 的 (/) 在中国境内完成。

40. 方胶凳(加厚款)、塑料凳(加厚), 生产厂为 (佛山智通塑料有限公司), 厂址为 (佛山市南海区九江镇下东南华工业区康路华厂区 2 栋之三车间自编 1 号)。(/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。(/) 的 (/) 在中国境内生产。(/) 的 (/) 在中国境内完成。

41. 工业挂壁风扇 (500-550mm), 生产厂为 (佛山市悦辉电器有限公司), 厂址为 (广东省佛山市顺德区杏坛镇东村村南国西路 511 号之七)。(/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。(/) 的 (/) 在中国境内生产。(/) 的 (/) 在中国境内完成。

42. 排插 (GN-B3043)、电工胶布 (20m/卷)、四脚插头 (GN-T16)、两脚插头 (GNT-10L5)、三脚插头 (GNT-10)、排插 (C5)、排插 (B5550-5m)、插座 (公牛 4 位)、排插 (3 米-601)、排插 (5 米-601)、绝缘胶布 (9 米黑色)、插排 (Z1031U67), 生产厂为 (慈溪市公牛电器有限公司), 厂址为 (慈溪市观海卫镇工业园)。(/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。(/) 的 (/) 在中国境内生产。(/) 的 (/) 在中国境内完成。

43. 缠绕膜 (60CM), 生产厂为(上海俊跃包装材料有限公司), 厂址为(上海市奉贤区青村镇奉柘公路2795号6幢)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

44. 淬火加硬平行垫块 (8x150mm (14对28件))、BT40 锁刀扳手 (ER32UM(250mm\*72.5mm))、BT40 钻夹头扳手 (APU13MM)、BT40 立卧一体锁刀座 (80x65mm)、动平衡 BT40 刀柄带拉钉 (BT40-ER32-70L)、穿孔机止水塞 (外径9mm, 高9mm)、穿孔机止水塞 (外径8mm, 高7mm)、穿孔机红宝石导向器 (内孔0.7 外径12 长42mm)、穿孔机红宝石导向器 (内孔1.0 外径12 长42mm)、中走丝水嘴红宝石金刚石 (0.192mm)、中走丝专门割锥度眼膜 (0.192mm)、垫铁 (高碳钢), 生产厂为(潍坊鹰达精密机械有限公司), 厂址为(山东潍坊经济开发区民通路300号1号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

45. A级 ER32 筒夹 (ER32-12MM)、A级 ER32 筒夹 (ER32-10MM)、A级 ER32 筒夹 (ER32-8MM)、A级 ER32 筒夹 (ER32-6MM)、A级 ER32 筒夹 (ER32-4MM), 生产厂为(泗水县泉林嘉瑞机床附件厂), 厂址为(山东省济宁市泗水县泉林镇北泽沟村北头)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

46. 计时器特大号 (7.5\*8\*2.8cm), 生产厂为(广州戈顿五金制品有限公司), 厂址为(广州市白云区太和镇大源村岐山路12号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

47. 强力方块磁铁 (20x10x5mm)、强力方块磁铁 (20x10x10mm)、强力方块磁铁 (30x10x10mm)、强力圆磁铁 (D15x10mm)、强力圆磁铁 (D15x20mm)、钕铁硼磁铁 (圆形)、磁铁 ( $\phi$ 15mm)、磁铁 ( $\phi$ 25mm)、磁铁 (6\*1mm), 生产厂为(金华市航奥磁业有限公司), 厂址为(浙江省金华市东阳市横店镇工业区昌盛路32号3幢一楼)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

48. 油污清洁剂 (500g), 生产厂为(惠州市迷你生物科技有限公司), 厂址为(惠州市惠城区马安镇惠州大道旁东江职校路2号厂房4楼北侧部分)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

49. 广数 980TDa 发信盘 (带齿外径58mm 内孔20mm), 生产厂为(南京秦江机床有限公司)。厂址为(南京市溧水经济开发区南区水保路1号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

50. 数控车急停开关 (LAY3), 生产厂为(沈阳一机机床厂), 厂址为(辽宁省沈阳市铁西区北二东路33-1号(3-18))。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

51. 尼龙棒 ( $\phi$ 30X1000), 生产厂为(东莞市盛跃塑胶制品有限公司), 厂址为(广东省东莞市长安镇长安德政中路58号8栋106室)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

52. 丝锥 (M10\*1.5)、丝锥 (M5\*0.8)、丝锥 (M6\*1)、丝锥 (M8\*1.25)、丝锥 (M6)、丝锥 (M8)、机丝锥 (M6), 生产厂为(上海奉贤江南刀具厂有限公司), 厂址为(上海市奉贤区柘林镇新林路2122弄1号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

53. 线切割7型夹具 (0-80)、线切割强力磁铁 (120\*50\*55mm)、线切割专用强磁铁夹具 (50B), 生产厂为(东莞市形景五金有限公司), 厂址为(广东省东莞市清溪镇土桥文东街6号101房)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

54. 钼丝 (0.18mmS型2000米)、钼丝 ( $\phi$ 0.18\*2000m), 生产厂为(金堆城钼业光明(山东)股份有限公司), 厂址为(山东省淄博市周村区陈桥路77号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

55. 解胶剂丙酮除胶剂 (2.5L/瓶)，生产厂为(深圳市天泽新材料科技有限公司)，厂址为(深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际五金化工塑料原辅料物流区(一期)M22 栋 109-201)。(/)的中国境内生产的组件成本占比≥ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

56. led 工作灯 (10000mah)、底座翻转磁性工作灯 (150\*48\*39mm)，生产厂为(宁波沃尔森光电科技有限公司)，厂址为(浙江省宁波市鄞州区嘉会街 255、257 号 27-1)。(/)的中国境内生产的组件成本占比≥ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

57. 沙迪克下水盖 (φ4)、沙迪克下水盖 (φ6)、沙迪克下水盖 (φ4)、沙迪克下水盖 (φ6)、沙迪克慢走丝过滤器 AQ360 (AQ360)、沙迪克导电块 AQ360 (S010)、沙迪克上机头眼模 (S102)、沙迪克下机头眼模 (S103)、沙迪克 A.B 块中部位眼模 (0.255mm)、慢走丝不锈钢治具小压板 (70\*12\*24mm)、慢走丝不锈钢治具小压板 (70\*8\*24mm)、慢走丝不锈钢治具小压板 (90\*8\*24mm)、慢走丝不锈钢治具小压板 (90\*12\*24mm)、慢走丝不锈钢一目治具 (120\*50\*15)、线切割钼丝上丝器 (手动带自动刹车)、中走丝导轮总成 (40\*40\*32\*30)、慢走丝三菱导轮组 (下机头陶瓷引吸导丝轮)，生产厂为(东莞市松叶金属有限公司)，厂址为(广东省东莞市塘厦镇蛟乙塘商业街北 25 号 101 室)。(/)的中国境内生产的组件成本占比≥ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

58. 火花机过滤网、线切割滤芯 (GD-08)、磨片 (φ100\*2.0)，生产厂为(上海南珊磨料磨具有限公司)，厂址为(上海市嘉定区江桥镇华江路 129 弄 7 号楼 1 层 1278 室)。(/)的中国境内生产的组件成本占比≥ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

59. 线切割除锈剂 (KDV200)、金属表面环保清洗剂 (6 公斤)，生产厂为(邹平县东方化工有限公司)，厂址为(山东省滨州市邹平县好生镇)。(/)的中国境内生产的组件成本占比≥ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

60. 慢走丝交换树脂 (5L)，生产厂为(廊坊卓森化工产品有限公司)，厂址为(河北省廊坊市大城县权村镇杜权村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比≥ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

61. 线切割机中走丝工作液 (RJ616)，生产厂为(济南三得利钨钼金属有限公司)，厂址为(济南市历城区工业北路 201 号南全福工业园)。(/)的中国境内生产的组件成本占比≥ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

62. 线切割水箱过滤棉 (1m 宽 12cm 厚 2cm)，生产厂为(惠州市晟丰包装材料有限公司)，厂址为(惠州仲恺高新区惠环街道和畅西二路 41 号厂房二楼 219 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比≥ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

63. 无线路由器 (千兆)，生产厂为(普联技术有限公司)，厂址为(浙江省杭州市滨江区长河街道聚才路 396 号南楼 2-7 层、北楼 3-11 层)。(/)的中国境内生产的组件成本占比≥ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

64. 焊丝 (φ1.2 20Kg/卷)、焊条 (J422 φ3.2mm (4 包/箱))、焊条 (J507 φ2.5mm (4 包/箱))、焊条 (J507 φ3.2mm (4 包/箱))、氩弧焊丝 (1 米 X φ2.0mm (10kg/盒))、焊条 (J422 φ2.5mm)、焊条 (J422 φ2.5mm)，生产厂为(天津市金桥焊材集团股份有限公司)，厂址为(天津市东丽开发区六经路 1 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比≥ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

65. 面罩白色镜片 (2\*50\*105)、电焊面罩 (手提式)、焊工皮手套 (300mm)、焊工脚套 (牛皮)、电焊钳 (500A)、面罩黑色镜片 (黑色)、焊接手套 (牛皮)、焊工围裙 (牛皮)、焊工鞋盖 (牛皮)、焊工手套 (牛皮)、焊工袖套 (牛皮)、面罩黑色镜片 (黑色)、电焊钳 (300A)、地线夹 (800A)、电焊面罩 (红色手提式)、面罩白色镜片 (白色 2\*50\*105)，生产厂为(山东奥达威焊割设备有限公司)，厂址为(山东省临沂市河东区九曲街道柳杭头 615 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比≥ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

66. 焊接电缆(50mm<sup>2</sup>)、导线(0.3mm\*100m)、导线(0.5mm\*100m)、导线(0.75mm\*100m)、导线(1.0mm\*100m)、导线(1.5mm\*100m)、导线(2.5mm\*100m)、电线(1.5mm\*100m)、单芯铜导线(2平方)、国标铝芯线(2.5平100米红色)、国标铝芯线(2.5平100米蓝色)、多股软电线(ZC-BVR2.5), 生产厂为(上海起帆电缆股份有限公司), 厂址为(上海市金山区张堰镇振康路238号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

67. 硅胶刮板(55厘米), 生产厂为(台州市黄岩善迪塑料厂), 厂址为(浙江省台州市黄岩区高桥街道爱迪路15号(自主申报))。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

68. 网线(DS-1LN6-UE(100米)), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路555号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

69. 断路器(NXBLE-32(2P))、断路器(NXBLE-32(3P))、断路器(NXBLE-32(4P))、断路器(NXBLE-32(3P+N))、熔断器(RT28-63X-2P)、熔断器(RT28-63X-3P)、陶瓷保险管(RT28-63(R016))、热继电器(NR4-63(1.6-2.5A))、按钮开关(NP2-BA31+BE101 绿)、按钮开关(NP2-BA42+BE102 红)、按钮开关(NP2-BD21+BE101)、指示灯(ND16-22DS DC24 黄)、指示灯(ND16-22DS DC24 绿)、指示灯(ND16-22DS DC24 红)、指示灯(ND16-22DS AC220 黄)、指示灯(ND16-22DS AC220 绿)、指示灯(ND16-22DS AC220 红)、变压器(NDK-150VA)、时间继电器(JSZ3A-A AC380V)、小型中间继电器(小八脚DC24V带底座), 生产厂为(浙江正泰电器股份有限公司), 厂址为(浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

70. 中间继电器(RXM2LB2BD)、中间继电器(RXM4AB2BD)、中间继电器底座(RXZE1M2C)、中间继电器底座(RXZE1M4C), 生产厂为(施耐德电气制造(武汉)有限公司), 厂址为(武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路一号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

71. 交流接触器(CJX2-0910-AC380)、交流接触器(CJX2-0910-AC220)、交流接触器(CJX2-0910-AC110)、辅助触头(F4-22)、1P双进双出漏保(20A)、2P双进双出漏保(32A)、3p空气开关(32A)、辅助触头(F4-22)、交流接触器(CJX2-0910 380V)、空气开关(c63 2p), 生产厂为(浙江贵客电气有限公司), 厂址为(乐清市柳市镇七里港第一工业区(常安集团有限公司内))。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

72. 时间继电器(JS14P-AC380-9.9S)、时间继电器底座(JS14P底座), 生产厂为(温州晟晖电气科技有限公司), 厂址为(浙江省温州市乐清市盐盆街道杨岙村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

73. PLC下载线(USB-SC09-FX)、Profinet 远程 IO 模块(PN3A-I01632)、RS232 串口通讯线(USB款(FT232RL芯片)1.8米)、FANUC 数控机床 CNC RS232 串口通讯线(USB款), 生产厂为(东莞市艾莫迅自动化科技有限公司), 厂址为(广东省东莞市道滘镇新稳三街1号1号楼501室)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

74. PVC线槽(40mm\*40mm), 生产厂为(佛山市嘉达斯建材有限公司), 厂址为(广东省佛山市顺德区杏坛镇逢简工业区大道12号之六(住所申报))。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

75. 按钮盒(3孔白色)、按钮盒(4孔白色), 生产厂为(乐清市港博电气厂), 厂址为(乐清市柳市镇新光工业区寺前路88号(浙江泽博电气有限公司内))。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

76. 万用表表笔(20A 110mm)、特尖万用表表笔(20A)、免破线探针(1mm探针10支(2mm插孔))、万用表笔(10A1000V), 生产厂为(深圳市龙岗区海盛达电子厂(个体工商户)), 厂址为(深圳市龙岗区布吉街

道龙珠社区京南路16号金百信综合楼C106)。( / )的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ( / )。( / )的( / )在中国境内生产。( / )的( / )在中国境内完成。

77. 电子式万用表(VC9820)、电子式万用表(VC15C)、电子式钳形万用表(VC6018)、焊台(VC868A+)、测速仪(VC6236P),生产厂为(南京胜利仪器有限公司),厂址为(白下区大光路宏鹰大厦2206室)。( / )的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ( / )。( / )的( / )在中国境内生产。( / )的( / )在中国境内完成。

78. 指针式万用表(MF47D),生产厂为(马鞍山川宇电子有限公司),厂址为(马鞍山经济技术开发区银黄东路999号35栋101室)。( / )的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ( / )。( / )的( / )在中国境内生产。( / )的( / )在中国境内完成。

79. 充电电池(NF-MB1)、纽扣电池(CR2032),生产厂为(福建南平南孚电池有限公司),厂址为(福建省南平市工业路109号)。( / )的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ( / )。( / )的( / )在中国境内生产。( / )的( / )在中国境内完成。

80. 干电池(5号)、干电池(7号)、电池(9V)、汽车钥匙遥控电池(各种规格)、电池(5号)、电池(7号)、电池(5号20粒+7号20粒)、电池(1号2粒+2号2粒),生产厂为(惠州超霸电化产品有限公司),厂址为(惠州仲恺高新区古塘坳工业区A栋厂房二楼南部)。( / )的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ( / )。( / )的( / )在中国境内生产。( / )的( / )在中国境内完成。

81. 三相异步电动机(380V/180W)、三相异步电动机(三相0.75KW),生产厂为(上海大速电机有限公司),厂址为(上海市松江区九亭镇同利路678号)。( / )的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ( / )。( / )的( / )在中国境内生产。( / )的( / )在中国境内完成。

82. 地板胶带(黄色48mm\*33m)、地板胶带(黑黄48mm\*33m),生产厂为(东莞市博立包装材料有限公司),厂址为(广东省东莞市常平镇元江元马新路3号501室)。( / )的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ( / )。( / )的( / )在中国境内生产。( / )的( / )在中国境内完成。

83. 端子挡板(D-DT2.5\*100片)、短路片(FBS-2-5)、短路片(FBS-5-5)、端子排(TB1512)、电线连接端子排(PCT-222(10个))、导轨固定件(EZK)、U型绝缘冷压端子(黑色SV1.0-3\*1000个)、U型绝缘冷压端子(红色SV1.0-3\*1000个)、U型绝缘冷压端子(黑色SV2.0-5\*1000个)、U型绝缘冷压端子(红色SV2.0-5\*1000个)、O型绝缘冷压端子(红色单线E0506\*1000个)、O型绝缘冷压端子(蓝色单线E0506\*1000个)、O型绝缘冷压端子(红色单线E7506\*1000个)、O型绝缘冷压端子(蓝色单线E7506\*1000个)、O型绝缘冷压端子(红色单线E1006\*1000个)、O型绝缘冷压端子(蓝色单线E1006\*1000个)、O型绝缘冷压端子(红色单线E1508\*1000个)、O型绝缘冷压端子(蓝色单线E1508\*1000个)、O型绝缘冷压端子(红色双线05008\*1000个)、O型绝缘冷压端子(蓝色双线05008\*1000个)、O型绝缘冷压端子(红色双线07508\*1000个)、O型绝缘冷压端子(蓝色双线07508\*1000个)、O型绝缘冷压端子(红色双线10008\*1000个)、O型绝缘冷压端子(蓝色双线10008\*1000个)、O型绝缘冷压端子(红色双线15008\*1000个)、O型绝缘冷压端子(蓝色双线15008\*1000个)、对接端子(MPD2-156\*100个公)、对接端子(MPD2-156\*100个母)、全裸U型冷压端子(UT0.5-3\*1000个)、全裸U型冷压端子(UT1-3\*1000个)、全裸U型冷压端子(UT1.5-4\*1000个)、安全护套香蕉插头线(3MM1.6平方0.5米)、插簧(1#20CM,6.3)、插簧套件(一盒6.3/4.8/2.8(插簧+护套)各50)、接线端子(TD-15/12)、开口鼻紫铜接线端子(5A-60A盒装(80只)),生产厂为(乐清牛时电气有限公司),厂址为(浙江省温州市乐清市柳市镇上池村)。( / )的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ( / )。( / )的( / )在中国境内生产。( / )的( / )在中国境内完成。

84. 电动螺丝刀(Go3)、博士麻花钻套装(十件套(1至10)),生产厂为(博世电动工具(中国)有限公司),厂址为(浙江省杭州市滨江区长河街道滨康路567号)。( / )的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ( / )。( / )的( / )在中国境内生产。( / )的( / )在中国境内完成。

85. 气动螺丝刀(BM-5HE),生产厂为(佛山市百马五金工具有限公司),厂址为(佛山市南海区大沥镇盐步广佛新干线80号内3号楼9楼02室(住所申报))。( / )的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ( / )。( / )的( / )在中国境内生产。( / )的( / )在中国境内完成。

86. 热缩管(黑色 2mm\*200m)、热缩管(黑色 4mm\*200m)、热缩管(黑色 8mm\*100m)、热缩管(黑色 10mm\*100m)、热缩管(黑色 20mm\*100m)、热缩管(黑色 40mm\*50m)、热缩管(黑色 60mm\*25m)、热缩管(328 只), 生产厂为(深圳市沃尔核材股份有限公司), 厂址为(深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

87. 剥线钳(6寸)、压线钳(02C)、压线钳(HSC8 6-6), 生产厂为(义乌市拉菲五金工具有限公司), 厂址为(浙江省金华市义乌市北苑街道宗泽北路 525 号 b 栋 7 楼 711)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

88. 内存条(64G), 生产厂为(深圳市忆捷创新科技有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 17 号富通海智科技园 4 栋 1201)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

89. 3D 打印 DIY 耗材(含料盘)、PETG 经济型线材(经济款)、PLA Lite 线材(黑色 16100(无料盘))、PLA Lite 线材(白色 16103(无料盘))、PLA Lite 线材(红色 16200(无料盘))、PLA Lite 线材(灰色 16101(无料盘))、PLA Lite 线材(橙黄色 16401(无料盘))、PLA Lite 线材(可可棕 16800(无料盘))、PLA Lite 线材(天蓝色 16600(无料盘))、PLA Lite 线材(浅肤色 16700(无料盘))、PLA Lite 线材(蓝色 16601(无料盘))、PETG 线材(白色(6 卷)(经济款))、PETG 线材(黑色(6 卷)(经济款))、PLA Wood 木质线材(13107)、挤出头(X1P1 系列通用)、加热片测温热敏线(P1P/P1S 60W)、散热风扇(适用 P1P/P1S 2510)、散热风扇(适用 X1C 2510)、镀铜加热块(不含喷嘴)、氟龙涂层喷嘴(0.4mm)、全金属挤出机总成(竹子 TZ X1P1)、斜齿轮挤出机送料组件(全金属 X1P1)、打板平台板(X1/P1/A1), 生产厂为(深圳拓竹科技有限公司), 厂址为(深圳市前海深港合作区南山街道临海大道 2228 号恒昌科技大厦西区 401)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

90. 接近开关(LJ18A3-8-Z/CY), 生产厂为(沪工集团有限公司), 厂址为(浙江省温州市乐清市柳市镇象阳工业区克爱斯路 19 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

91. 锁型铸铁砝码(20KG), 生产厂为(天津利朗称重设备科技有限公司), 厂址为(天津市武清区京滨工业园京滨睿城 10 号楼 2203 室)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

92. 单头模具加热管(6mm\*40mm/220V/100W), 生产厂为(深圳市西瓦特节能科技有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区宝龙街道同德社区吓坑二路 56 号 B1 栋 B105A)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

93. 温度变送器(0-100℃/0-10V)、不锈钢防水温度传感器(Pt100), 生产厂为(南京爱尔传感科技有限公司), 厂址为(南京市江宁空港经济开发区华商路 38 号(江宁开发区))。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

94. 网线钳(LT-N5684R)、钢丝剪(14寸)、双控开关(一开双控)、中途开关(一开多控)、剥线钳(DWGR-3388)、R2897 电笔(2897)、3363 美工刀(3363)、万用表(H33)、工业级高精度强磁水平尺(200\*55\*20mm)、热熔胶枪(100-150W), 生产厂为(德力西电气有限公司), 厂址为(浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

95. 多功能角度剪(加长款)、导轨剪刀(DC-35), 生产厂为(玉环市毓诚机械有限公司), 厂址为(浙江省玉环市楚门镇中山村横塘)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

96. 便携电烙铁(BK210 加 C210-JB), 生产厂为(深圳市白光电子科技有限公司), 厂址为(深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地瑞辉大厦 401)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

97. 机械手真空吸盘(100mm), 生产厂为(昆山全力发机器人科技有限公司), 厂址为(昆山市周市镇宋家港路383号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

98. 货架斜口收纳盒(610\*410\*220mm 灰色)、周转箱(600\*485\*410mm 蓝色)、长方形周转箱(520x355x285mm)、抽屉式零件盒(透明40格)、加厚塑料箱(5号箱)、加厚塑料箱(22号箱)、材料密封箱(升级款透明色)、收纳箱(40\*30\*15CM)、美术生多功能三层加厚收纳箱(32.8\*19.8\*15cm)、EU物流箱(600\*400\*340mm), 生产厂为(佛山市嘉宏建塑料制品有限公司), 厂址为(佛山市顺德区北滘镇北滘桃村十八丘工业区2号之一)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

99. 伸缩隔离护栏( $\phi$ 65\*900), 生产厂为(佛山安永特金属制品有限公司), 厂址为(佛山市南海区里水镇逢涌村夏西工业区21号第3车间(住所申报))。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

100. 直流电机(24v), 生产厂为(深圳市百世之利科技有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区坂田街道象角塘社区中浩园东工业厂区厂房A栋202)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

101. 负压电子式压力表(DPSP1-01020 PNP), 生产厂为(宁波亚德客自动化工业有限公司), 厂址为(浙江省宁波市奉化区高新技术园区四明东路88号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

102. 卡轨式温湿度传感器(RS485型), 生产厂为(威海精毅电子科技有限公司), 厂址为(山东省威海火炬高技术产业开发区怡园街道火炬路221-1号4楼401室)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

103. 闪光电路焊接套件(元器件+PCB板+2节5#电池盒)、DIY套件(C51)、可调光控感应开关套件(元器件+PCB板+2节电池盒), 生产厂为(东莞市联丰电子科技有限公司), 厂址为(广东省东莞市横沥镇新四神前东路118号1号楼302室)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

104. 导轨(C35), 生产厂为(浙江伯仲绝缘材料有限公司), 厂址为(浙江省温州市乐清市乐清经济开发区经十路10号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

106. 20键红外遥控器(配电池), 生产厂为(中山市云海盛智能科技有限公司), 厂址为(中山市横栏镇环镇北路13号之二D栋5楼之一)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

107. 耐高温硅胶垫(1800\*40\*3mm)、造型软垫(用于板件造型, 线条制作)、软玻璃桌垫(1.1\*1.15M)、软垫(6寸17孔)、绝缘胶垫(500mm\*500mm\*5mm), 生产厂为(河间市华东密封材料有限公司), 厂址为(河间市束城镇张九村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

108. 螺口灯座(86型)、万向节能灯座(不带球泡)、灯泡(10W), 生产厂为(乐清市泽玮电器厂), 厂址为(乐清市柳市镇沪屿前村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

109. DB插头(DB25)、DB插头(DB9)、数控系统ID36A接头(A02B-0120-K301)、伺服编码器驱动器接头(PCR-E20FS)、伺服动力线接头(D-5), 生产厂为(深圳鑫大瀛科技有限公司), 厂址为(深圳市宝安区福永街道怀德社区下十围路2号1栋201、301)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

110. 焊线夹(万向)，生产厂为(临沂立扬五金工具有限公司)，厂址为(临沂市河东区相公街道付屯村398号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

111. 脉冲款无刷锂电多头钻(2电1充)，生产厂为(烟台市绿林工具有限公司)，厂址为(中国(山东)自由贸易试验区烟台片区广州路与深圳大街交叉口韶关路2号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

112. PLC通信模块(6ES7241-1CH32-0XB0)，生产厂为(西门子工业自动化产品(成都)有限公司)，厂址为(四川省成都高新西区天源路99号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

113. 立式导向牌(36.5\*33cm)，生产厂为(广州尖峰广告有限公司)，厂址为(广州市白云区人和镇江人二路286号首层)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

114. 起重撬棍(10T)、凹陷修复不锈钢撬棍(6MM)、凹陷修复不锈钢撬棍(7MM)、凹陷修复不锈钢撬棍(8MM)、凹陷修复不锈钢撬棍(9MM)、凹陷修复不锈钢撬棍(10MM)、凹陷修复不锈钢撬棍(11MM)，生产厂为(杭州沪豪精密工具有限公司)，厂址为(浙江省杭州市上城区九盛路9号27幢B座3楼342室)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

115. 气动卡盘(MHS3-50D)，生产厂为(常州精卡机械有限公司)，厂址为(常州经济开发区遥观镇新南村委宣家村302号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

116. 电磁阀(4V220-08B)、电磁阀组(4位)(4V210-08)，生产厂为(乐清市优曼特气动有限公司)，厂址为(浙江省温州市乐清市柳市镇沙后村乐湖路503号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

117. 机油(5W-30/4L)、汽车机油(4L/罐)、柴油机油(4L/罐)，生产厂为(埃克森美孚(太仓)石油有限公司)，厂址为(江苏省太仓市太仓港港口开发区浏家港飞马路1号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

118. 点火开关(JK424/HF020)，生产厂为(南宫市雨诚汽车配件有限公司)，厂址为(河北省南宫市段芦头镇马家庄131号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

119. 汽车蓄电池(12V 60AH)、汽车蓄电池(12V 45AH)、汽车蓄电池(12V 32AH)，生产厂为(保定双帆蓄电池有限责任公司)，厂址为(保定市徐水区朝阳大街东纬十三路北)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

120. 汽车启动电源(S400L)，生产厂为(湖南纽曼智能设备科技有限公司)，厂址为(长沙经济技术开发区漓湘东路128号C1栋二层)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

121. 起动机(5A)、气门室盖螺母(8A/1ZR/4jb1)、摇臂轴螺丝(8A/1ZR/4jb1)、汽车配件(新)(卡罗拉.花冠.夏利)、活塞环(8A/1ZR/4jb1)、汽缸盖螺丝(8A/1ZR/4jb1)、曲轴瓦(8A/1ZR/4jb1)、连杆轴瓦(8A/1ZR/4jb1)、汽车轮胎螺丝(1ZR)、4Y发动机进排气门(气门弹簧/气门弹簧座/气门锁片)，生产厂为(杭州德巨昌汽车配件有限公司)，厂址为(浙江省杭州市临平区临平街道南公河路13号1幢3单元601室)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

122. 汽车底盘配件(旧)(丰田,大众,五十铃)、汽车发动机配件(旧)(卡罗拉.花冠.夏利)，生产厂为(广州联合教学设备有限公司)，厂址为(广州市白云区钟落潭镇米岗康富路5号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

123. 新能源汽车配件（比亚迪）、比亚迪 E5 继电器及线插（4 脚）、比亚迪 E5 继电器及线插（5 脚），生产厂为（比亚迪汽车工业有限公司），厂址为（深圳市坪山新区坪山横坪公路 3001、3007 号（一照多址企业））。  
（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

124. 汽车美容配件（洗车机、吸尘器配件），生产厂为（浙江亿力机电股份有限公司），厂址为（浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道灵秀路 111 号）。  
（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

125. 一次性三件套（方向盘套、脚垫、座椅套 m），生产厂为（北京力海云达包装制品有限公司），厂址为（北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号—D3408）。  
（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

126. 汽车营销礼仪服（衬衫+短裙或衬衫+长裤）、汽车营销礼仪服（领带），生产厂为（石家庄圣迪美依服饰有限公司），厂址为（河北省石家庄市藁城区常安镇小常安村北 950 米）。  
（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

127. 手电筒（1800 毫安），生产厂为（宁波仲荣光学科技有限公司），厂址为（浙江省宁波高新区星海南路 8 号 033 幢 16-1-59）。  
（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

128. 蓄电池夹子（1.5 平方铜芯 裸线 0.2 米），生产厂为（广州市保骅汽保设备有限公司），厂址为（广州市番禺区大龙街石岗南路 38 号 6 栋 209 室）。  
（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

129. 丰田卡罗拉保险丝套装（迷你套装），生产厂为（温州昌红塑料制品有限公司），厂址为（浙江省温州市龙湾区永中街道直上路 466 号二楼 6 号车间）。  
（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

130. 丰田卡罗拉继电器（大）（4 脚）、丰田卡罗拉继电器（4 脚）、丰田卡罗拉继电器（5 脚），生产厂为（温州元璋电气有限公司），厂址为（浙江省温州市乐清市柳市镇柳江路 3788 号）。  
（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

131. 船型开关（船型），生产厂为（品承（东莞）电子有限公司），厂址为（广东省东莞市长安镇中富街西一巷 10 号 901 室）。  
（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

132. 汽车空调节流管（丰田）、汽车空调膨胀阀（H 型）、汽车膨胀阀（内平衡式），生产厂为（北京佳品瑞通汽车零部件有限公司），厂址为（北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街 1 号南楼 203 室（集群注册））。  
（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

133. 彩绘喷笔（0.3MM）、喷枪（黑色单机）、上色台（上色夹底座盒装），生产厂为（宁波如林机械科技有限公司），厂址为（浙江省宁波市奉化区江口街道经济开发区盛源路 1 号（联东 U 谷）4 号楼 301-302（自主申报））。  
（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

134. 凹陷修复整平锤（全套组）、凹陷修复修复整平修复笔（全套组）、凹陷无痕修复灯具（蓄电池款）、凹陷修复拉拔垫片（全套组），生产厂为（献县途森汽摩工具厂（个体工商户）），厂址为（河北省沧州市献县南河头乡樊屯村 228 号）。  
（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

135. 彩绘图案模板（纹身模板图册），生产厂为（河南绣佰魅工艺品有限公司），厂址为（河南省许昌市建安区张潘镇张古路 G459 号）。  
（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

136. 转移膜（转移膜），生产厂为（温州市永丰自粘材料有限公司），厂址为（苍南县金乡镇永丰大道168号）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

137. 雕刻刀（手工雕刻刀），生产厂为（虞城县华硕五金工具厂（个体工商户）），厂址为（虞城县稍岗镇王烟墩村86号）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

138. 卷尺（5m）、卷尺（19mmx5m）、6寸斜口钳（6"）、电气工具箱（480\*270\*350），生产厂为（烟台市绿林工具有限公司），厂址为（中国（山东）自由贸易试验区烟台片区广州路与深圳大街交叉口韶关路2号）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

139. 7"尖嘴大力钳（7"）、9"焊接大力钳（9"）、平板大力钳（11寸）、11' C型大力钳（11寸）、平头木槌（50mm/360mm）、双球头木槌（25mm/30mm/370mm）、华式铁皮剪（16寸）、直头航空剪刀（10寸）、左弯航空剪（10寸）、右弯航空剪（10寸）、5件样冲组套（5件套）、自动中心冲（6"）、划规（200mm）、划针（250mm）、工业剪刀（工业级）、拍板（木质，370x48x24mm）、钢制打板7件套（7件套）、非金属打板7件套（新款，加厚）（7件套）、7寸圆口大力钳（7寸）、18寸C型大力钳（18寸），生产厂为（徐州锐尔五金工具制造有限公司），厂址为（邳州市碾庄镇工业园）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

140. 石墨碳条（12x115mm），生产厂为（河北兴旺碳素有限公司），厂址为（河北省邯郸市临漳县临漳镇郝辛庄村）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

141. 直角尺（300mm）、刀口角尺（100\*70）、数显深度游标卡尺（0-200 0.01）、千分表表座（WXZ6-11），生产厂为（成都新成量工具有限公司），厂址为（成都市新都区三河街道绕城大道南1段199号）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

142. 钢直尺（500mm）、钢直尺（300mm）、钢尺（0-150mm），生产厂为（义乌市迎悦文具厂（个体工商户）），厂址为（浙江省金华市义乌市福田街道白岸头村三区20栋2单元一楼）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

143. 塞尺（0.02-1.0mm）、样板规（250mm），生产厂为（商丘吉浩工量具有限公司），厂址为（河南省商丘市虞城县伊尹大道10号）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

144. 标准钣金锤（标准）、曲面精整钣金锤（曲面）、横向直面精整钣金锤（横向直面）、竖向直面精整钣金锤（竖向直面）、鹤嘴精整钣金锤（鹤嘴）、小号双方精整锤（小号）、大号双方精整锤（大号）、大号方形镐精整锤（大号）、小号方形镐精整锤（小号）、球锥镐精整锤（球锥）、双锥镐精整锤（双锥）、平锥精整锤（平锥）、平竖精整锤（平竖）、双球精整锤（双球），生产厂为（临沂铖联五金制造有限公司），厂址为（山东省临沂市河东区九曲街道耿家斜坊社区温泉路与利坊街交汇东南沿街房屋）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

145. 双动打磨机外挂支架（双动打磨机摆放使用），生产厂为（广东博悦教学设备有限公司），厂址为（广州市白云区白云湖街唐阁路135号6栋307室）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

146. 炫美抛光液（V80）、炫美抛光液（V82）、炫美抛光液（V20）、炫美抛光液（V40）、炫美抛光盘（T140）、炫美抛光盘（T160）、炫美抛光盘（T120）、炫美抛光盘（T80）、炫美抛光盘（T60）、炫美抛光盘（T40）、炫美抛光盘（T10）、炫美抛光盘（T20）、炫美抛光盘（T100），生产厂为（锐炫科技（杭州）有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区长河街道江晖路2030号云台国际商务中心1305室）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

147. 纸漏斗水性漆(100只/盒)(3510-0302)、粘尘布(10张/盒)(6060-1201)、溶剂型油漆过滤漏斗(250只/盒)(PPG 3510-0301)、蓝色全能高效除油布(300片/箱)(PPG 3510-0777), 生产厂为(庞贝捷漆油贸易(上海)有限公司), 厂址为(中国(上海)自由贸易试验区加枫路28号新康2号楼5层2512室)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

148. 汽车喷漆稀释剂(P850-1492)、天那水(5L P850), 生产厂为(庞贝捷涂料(上海)有限公司), 厂址为(上海市松江工业区荣乐东路289号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

149. 喷枪洗枪水(2.5KG), 生产厂为(广州鑫涂贸易有限公司), 厂址为(广州市天河区林和中路188号附楼三楼A之D62)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

150. 顶过滤棉(FY-B108)、玻璃纤维丝棉(FY-B109)、排风柜玻璃纤维棉(FY-B110)、排风玻璃纤维棉(FY-B112)、顶过滤棉(FY-B113)、自动拉锤(FYZ-9BX)、模拟车身结构件(定制联系), 生产厂为(珠海市飞鹰电器有限公司), 厂址为(珠海市明珠北路145号21栋3单元301房之一)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

151. 键盘鼠标套装(MK120), 生产厂为(罗技科技(苏州)有限公司), 厂址为(江苏省苏州高新区嵩山路3号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

152. 绝缘手套(12KV), 生产厂为(江苏腾日科技有限公司), 厂址为(建湖县芦沟镇工业园区内)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

153. 气动锯条(T24齿)(T24), 生产厂为(温州亿川工具有限公司), 厂址为(浙江省乐清市清江镇棉花塘村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

154. 耳塞(一对/包), 生产厂为(江阴思安塑胶防护科技有限公司), 厂址为(江阴市周庄镇华宏路51号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

155. 原子灰(2公斤)、喷漆(草绿型), 生产厂为(广东三和化工科技有限公司), 厂址为(中山市黄圃镇大岑工业区)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

156. 热熔胶棒(10MM高粘度), 生产厂为(义乌市泽远塑料制品厂(个体工商户)), 厂址为(中国(浙江)自由贸易试验区义乌市稠江街道童店一区2幢5单元1楼(自主申报))。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

157. YJ15遮蔽膜(YJ15), 生产厂为(深圳绮涵科技有限公司), 厂址为(深圳市宝安区航城街道鹤洲社区洲石路739号恒丰工业城B20栋602)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

158. 一次性丁腈手套(100只装)、丁腈手套(耐溶剂手套)(耐溶剂)、丁腈加厚钻石纹手套(钻石纹), 生产厂为(石家庄万力塑胶制品有限公司), 厂址为(河北省晋州市通达路78号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

159. 砂轮切割盘(大白鲨350), 生产厂为(珠海大白鲨磨料磨具有限公司), 厂址为(珠海市斗门区井岸镇新青一路5号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

160. 气动工具油(250ml)、3d打印机专用润滑油(100ml), 生产厂为(邢台莱克润滑油有限公司), 厂址为(河北省邢台市平乡县寻召乡寻召村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

161. 碳粉指示剂 (TF0)、门底密封条 (灰色), 生产厂为 沃尔特智研科技 (佛山) 有限公司, 厂址为 (佛山市南海区里水镇里水大道南 89 号比高商业大厦 1 号楼 12 层 05A 号铺)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

162. 模拟前纵梁结构件 (第三届)、模拟门皮 (第三届)、车身翼子板 (第三届), 生产厂为 (夸夫曼 (上海) 智能科技发展有限公司), 厂址为 (上海市嘉定区安亭镇曹安公路 4801 号 605 室)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

163. 清洁瓶 (1L), 生产厂为 (沧县双成塑胶有限公司), 厂址为 (沧县杜生镇张屯村)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

164. 除油剂 (GD-6911)、雅图金冠鼎 400 套装 (G-1), 生产厂为 (雅图高新材料股份有限公司), 厂址为 (鹤山市古劳镇三连工业区二区)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

165. 调漆杯 (0.5L)、一次性调漆杯 (0.3L), 生产厂为 (青岛市黄岛区宏逸五金厂 (个体工商户)), 厂址为 (山东省青岛市黄岛区 (原胶南市灵山卫街道办事处灵海路 3238 号 3 栋商业 110 一楼西户))。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

166. 油封钩针 (4pcs), 生产厂为 (山东新派轴承制造有限公司), 厂址为 (山东省聊城市临清市潘庄镇智创未来高端制造产业园西 150 米路北)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

167. 万能角度尺 (0—320 度)、内径千分尺 (5—30 mm)、内径千分尺 (25—50 mm)、高度游标卡尺 (0—200MM)、深度游标卡尺 (0—150MM)、千分尺 (0—25mm)、千分尺 (25—50mm)、卡尺 (带表 0—150mm)、卡尺 (0—150mm), 生产厂为 (上海申韩量具有限公司), 厂址为 (上海市松江区新浜镇新颍路 981 号)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

168. 工业速干油漆笔 (红色 2.0mm)、油漆笔 (12 支装), 生产厂为 (中柏文具 (惠州) 有限公司), 厂址为 (惠州大亚湾西区科技工业园)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

169. 铣床拉杆 (M12 长 450mm), 生产厂为 (佛山市南海区西贵精密工具加工厂 (个体工商户)), 厂址为 (佛山市南海区里水镇布新村屋边工业区 1 号首层自编 13 号之一)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

170. 带锯 (进) (1\*30\*4200), 生产厂为 (浙江韩特工具有限公司), 厂址为 (浙江省丽水市缙云县壶山镇丽缙智能制造小微园 22 幢 301B 室)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

171. 洗洁精 (5Kg), 生产厂为 (湖北活力集团有限公司), 厂址为 (荆州市沙市区江津东路 99 号)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

172. 水晶柄螺丝刀 (6\*150 十字)、水晶柄螺丝刀 (6\*150 一字)、精修螺丝刀 (螺丝刀套装)、水晶柄螺丝刀 (75 一字)、水晶柄螺丝刀 (75 十字), 生产厂为 (汕头市卓锐科技有限公司), 厂址为 (汕头市澄海区东里镇池商路 53 号一层)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

173. 螺纹环规 (M12×1.5)、螺纹环规 (M30×1.5-6g)、螺纹环规 (M32×1.5-6g)、螺纹环规 (M16×1.5-6g), 生产厂为 (台州多特精密机械有限公司), 厂址为 (浙江省台州市椒江区下陈街道广兴村广兴西路 169 号 (自主申报、仅限办公))。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

174. 三角皮带 (B74), 生产厂为 (三维控股集团股份有限公司), 厂址为 (浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

175. 6070 系列钨钢平铣刀（铝用）（ $\Phi 12*30*75L*3T$ ）、6070 系列钨钢平铣刀（铝用）（ $\Phi 10*25*75L*3T$ ）、6070 系列钨钢平铣刀（铝用）（ $\Phi 8*20*60L*3T$ ）、6070 系列钨钢平铣刀（铝用）（ $\Phi 6*16*50L*3T$ ）、6060-2 系列钨钢平铣刀（铝用）（ $\Phi 12*30*75L*3T$ ）、6060-2 系列钨钢平铣刀（铝用）（ $\Phi 10*25*75L*3T$ ）、6060-2 系列钨钢平铣刀（铝用）（ $\Phi 8*20*60L*3T$ ）、6060-2 系列钨钢平铣刀（铝用）（ $\Phi 6*16*50L*3T$ ）、5060-2 钢用高性能钨钢平铣刀（ $\Phi 12*30*75L*3T$ ）、5060-2 钢用高性能钨钢平铣刀（ $\Phi 10*25*75L*3T$ ）、5060-2 钢用高性能钨钢平铣刀（ $\Phi 8*20*60L*3T$ ）、5060-2 钢用高性能钨钢平铣刀（ $\Phi 6*16*50L*3T$ ）、5080-C 系列钨钢球头铣刀（钢用）（ $R2*4*50L*2T$ ）、5060-2 钢用高效钨钢铣刀（ $\Phi 1*3*50L*3T$ ）、5060-2 钢用高效钨钢铣刀（ $\Phi 2*6*50L*4T$ ）、5060-2 钢用高效钨钢铣刀（ $\Phi 3*8*50L*4T$ ）、5060-2 钢用高效钨钢铣刀（ $\Phi 4*11*50L*4T$ ），生产厂为（广东吉奥机电设备有限公司），厂址为（东莞市常平镇板石村常东路 137 号凯瑞丰工业园 D 栋）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

176. 绝缘胶布（1600 黑色）、3M 双面胶贴（20MM\*3M\*0.6MM/1 卷）、3M8915 玻璃纤维胶（宽 1 厘米\*55 米长），生产厂为（3 M 中国有限公司），厂址为（上海市田林路 222 号）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

177. 尼龙轧带（3\*200）、尼龙扎带（国标 5\*300）、尼龙轧带（3\*100），生产厂为（汕头市金蕾塑胶实业有限公司），厂址为（汕头市金平区升业路 35 号厂房后楼 1、3 层）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

178. 气动研磨机（PLD-9）、吊磨笔（整机标配-6.5mm 手柄），生产厂为（东莞市卓盟模具五金有限公司），厂址为（东莞市长安镇霄边社区振安东路 96 号莞深智造技术装备工业城 C 栋 2 楼 C213 号）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

179. 火花机专用油（18L），生产厂为（临沂塔达尔能源科技有限公司），厂址为（山东省临沂市兰山区义堂镇中纬路财金众创城木业科技北区 5 栋-1-402）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

180. 车刀垫片（0.5-2.5mm），生产厂为（乐清市通会工具有限公司），厂址为（浙江省乐清市南塘镇三江村）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

181. 一次性手套（L 码），生产厂为（英科医疗科技股份有限公司），厂址为（淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路 18 号）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

182. 硅胶（25KG/套），生产厂为（德瑞硅胶科技（广州）有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇嵩山路 20 号自编 5 号厂房 302）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

183. 生料带（20M），生产厂为（佛山市海宇密封制品有限公司），厂址为（佛山市南海区大沥镇广佛路太平路段 16 号之七首层 1 号（住所申报））。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

184. 抹布（30X40），生产厂为（杭州金利丝业有限公司），厂址为（浙江省杭州市临平区塘栖镇塘北村）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

185. 纯净水（19L），生产厂为（农夫山泉股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市西湖区葛衙庄 181 号）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

186. 石膏粉（快干型）、香薰特白石膏粉（5 斤），生产厂为（应城市蒲鑫石膏制品有限公司），厂址为（湖北省应城市城北邹郭村）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

187. 石膏操作工具升级套装（12色），生产厂为（天津柯雅美术材料有限公司），厂址为（天津市南开区咸阳路80号）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

188. 鼠标配键盘（9515B），生产厂为（爱国者电子科技有限公司），厂址为（北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼7层1-7）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

189. XT60 1公转2母并联线（12AWG\*15CM），生产厂为（飞达科技有限公司），厂址为（浙江省台州市路桥区新桥镇新文路387号）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

190. 平衡充电器（M8P），生产厂为（思为未来科技（深圳）有限公司），厂址为（深圳市宝安区航城街道三围社区南昌路上合工业园B2栋501）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

191. 18650 充电锂电池（尖头 3600 毫安）、18650 充电锂电池（平头 3600 毫安），生产厂为（合肥加一新能源科技有限公司），厂址为（合肥市新站区文忠路与岱河路交口创新产业园B4栋2楼202室）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

192. 220V 电子调压（4000W(带电压显示)、开关电源（100W/24V 4.2A），生产厂为（深圳明伟电能有限公司），厂址为（深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路35号天瑞工业园B8栋301）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

193. OMRON 欧姆龙 PLC（CP2E-N20DR-A）、OMRON 欧姆龙 PLC（CP2E-N20DT-A），生产厂为（欧姆龙（上海）有限公司），厂址为（中国（上海）自由贸易试验区金吉路789号）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

194. OPPO 数据线（8A（1M）），生产厂为（中山市鑫达电子有限公司），厂址为（中山市东凤镇伯公社区永红大街20号首层之三）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

195. 剥线钳（7寸）、剥线钳（多功能）、电笔（一字彩光电笔螺丝刀）、网线钳（8P/6P/4P专业款），生产厂为（深圳市保联五金有限公司），厂址为（深圳市宝安区西乡街道共乐社区共和工业路35号310）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

196. 电池（sk9-12），生产厂为（山克新能源科技（深圳）有限公司），厂址为（深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路363号1栋三层（一照多址企业））。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

197. 按钮（PB-3），生产厂为（乐清市正固电气有限公司），厂址为（浙江省温州市乐清市柳市镇刘宅村）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

198. 喷壶（2升透明）、酒精喷壶（BS-PH-002），生产厂为（北京兰杰柯科技有限公司），厂址为（北京市顺义区空港工业区B区裕民大街9号1幢206室）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

199. 实训木板（60\*40\*3CM）、铣床脚踏木板（60\*50\*25cm），生产厂为（河南壹高木制品有限公司），厂址为（河南省开封市兰考县埇阳镇民族乐器工业园区4号）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

200. 水泵（旗舰 20 米扬程），生产厂为（东莞市力诚泵业有限公司），厂址为（广东省东莞市常平镇长江墟路1号之一2栋702室）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

201. 威纶通触摸屏 (TK8072IP), 生产厂为 (深圳市威纶通科技有限公司), 厂址为 (深圳市宝安区西乡街道龙腾社区润东晟工业区 6 栋 5 层)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

202. 消毒灯 (40W), 生产厂为 (东莞言征灯饰有限公司), 厂址为 (广东省东莞市长安镇兴民路二巷 2 号 201 房)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

203. 小爱音响 (Play 增强版), 生产厂为 (小米通讯技术有限公司), 厂址为 (北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 9 层 019 号)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

204. 音响 (CSP-5201), 生产厂为 (深圳市七彩虹科技发展有限公司), 厂址为 (深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 1202)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

205. 紫铜电线连接管 (500 只套盒), 生产厂为 (温州市政五金制品有限公司), 厂址为 (浙江省温州市永兴街道滨海二路 28 号 15 幢 3-3)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

206. 48VF 电池 (10 电芯小卡+直冲)、电池 368 vf (368VF-LB), 生产厂为 (南通拓邦锂电池有限公司), 厂址为 (南通市开发区宏兴东路 2 号)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

207. 主板清洁 (530), 生产厂为 (山立欣业新材料 (广东) 有限公司), 厂址为 (英德市东华镇华侨茶场一区 S252 线以东清华园汽车客运站 3-8 层第 4 层 404 室 (仅限办公))。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

208. 吹尘枪 (R98w-飓风 3 号), 生产厂为 (佛山市三水日彩电器有限公司), 厂址为 (佛山市三水区乐平镇范湖工业生产基地 5 号)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

209. 电气工具箱 (22 寸), 生产厂为 (青岛艾瑞泽电子商务有限公司), 厂址为 (山东省青岛市城阳区夏庄街道银河路 336 号汉尚电器三楼 310 室)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

210. 控温焊台 (QUICK969A), 生产厂为 (快克智能装备股份有限公司), 厂址为 (江苏省武进高新技术产业开发区凤翔路 11 号)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

211. 扩展坞 (7 合一)、音频连接线 (一分二 2 米)、音频连接线 (2 米)、HDMI 线 (1.5 米), 生产厂为 (深圳市绿联科技股份有限公司), 厂址为 (深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 7 号办公楼 1 层-6 层、6 栋厂房 4 楼)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

212. 指针万用表 (960), 生产厂为 (温州市华逸仪表厂), 厂址为 (浙江省温州市瓯海区仙岩街道振虹西路 18 号 (二楼))。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

213. 电池电量检测器 (188A), 生产厂为 (惠州市文瑾五金工具有限公司), 厂址为 (惠州市惠阳区淡水街道演达三路三巷 2 号 3 楼)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

214. 无线音频传输收发器 (GT-AF001-VOL-V3), 生产厂为 (珠海市睛虹科技有限公司), 厂址为 (珠海市斗门区乾务镇珠峰大道南 2988 号厂房七四楼 405)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

215. HDMI 无线延长器 (4k), 生产厂为 (东莞市飞博尔光电有限公司), 厂址为 (广东省东莞市厚街镇康乐南路 325 号 401 室)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

216. 时间继电器底座 (PF083A (圆 8 脚)), 生产厂为 (乐清市维展电器厂), 厂址为 (乐清市北白象镇桥下中路 38 号)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

217. 无线网卡蓝牙转接卡 (M.2 转 PCI-E 裸板), 生产厂为 (深圳市奋联科技有限公司), 厂址为 (深圳市福田区福田街道福南社区福虹路 9 号世贸广场 C 座 807-808)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

218. 温度保险管 (RY-240 度), 生产厂为 (深圳市易生电子有限公司), 厂址为 (深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪科技城东区十号 L 栋宿舍 311)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

219. 控制变压器 (BK-50VA), 生产厂为 (上海恒坳电气制造有限公司), 厂址为 (上海市松江区小昆山镇港业路 158 弄 2 号 C71 幢)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

220. 智能插座 (YTDG-CZ001), 生产厂为 (深圳市禹创智能科技有限公司), 厂址为 (深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区景盛路 28 号 13、14、15# 厂房 A202)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

221. LED 指示灯 (绿色 ACDC24V)、LED 指示灯 (黄色 ACDC24V)、LED 指示灯 (红色 ACDC24V), 生产厂为 (乐清市菲尔浦电力设备有限公司), 厂址为 (浙江省温州市乐清市北白象镇前西漳村交通西路 388 号 8 号楼)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

222. 万向轮 (3 寸 2 定 2 万), 生产厂为 (中山市唯信脚轮制造有限公司), 厂址为 (中山市小榄镇绩东一安福街 9 号星棚之三 (一照多址))。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

223. DP 转 VGA 线 (合金款), 生产厂为 (深圳优联数码科技有限公司), 厂址为 (深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园 E 栋创业大厦 501)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

224. 网线 (六类 0.5 米)、网线 (六类 1 米)、水晶头 (六类千兆-工程款), 生产厂为 (深圳山泽基业科技有限公司), 厂址为 (深圳市龙华区民治街道北站社区龙华区数字创新中心 (鸿荣源北站中心) B 栋 3608)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

225. 网线 (超六类 100 米), 生产厂为 (南京承盛电缆有限公司), 厂址为 (南京市栖霞区尧化街道瑞霞路与银贡南路交叉口东南角 (三元祠农贸市场) 5-1 号摊位)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

226. 钻头 (19 件套), 生产厂为 (杭州蓝胜工具有限公司), 厂址为 (浙江省杭州市临平区经济技术开发区兴国路 530 号 1 幢 4 楼南)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

227. 电源 (D19-260P1A)、电源 (HP 288 480 PRO G9)、电源 (19WMR L360EPS-00), 生产厂为 (苏州光宝科技股份有限公司), 厂址为 (苏州工业园区双马路 2 号星华产业园 14 号楼 1 层)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

228. 焊锡丝 (0.8mm250 克), 生产厂为 (中亚 (天津) 电子锡焊技术有限公司), 厂址为 (天津市津南区八里台工业园区)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

229. 钟表表芯（有挂钩款），生产厂为（义乌市永润五金配件厂），厂址为（浙江省金华市义乌市福田街道福田三区 58 幢 5 号 1 楼（自主申报））。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

230. 0-25 mm 数显千分尺（小号）、25-50 mm 数显千分尺（磁吸式）、50-75 mm 数显千分尺（850ML）、数显千分表（0-12.7 0.001），生产厂为（桂林广陆数字测控有限公司），厂址为（桂林高铁经济产业园长丰路 27 号）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

231. 数显游标卡尺（0-150），生产厂为（德清盛泰芯电子科技有限公司），厂址为（浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路 889 号 19 号楼 3 楼（莫干山国家高新区））。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

232. 数显万能角度尺（AP-360-JR），生产厂为（桂林天目测控技术有限公司），厂址为（灵川县八里街开发区（地号：2-2#C））。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：广州壹能教学用品有限公司

日期：2026年6月17日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

## 附件 2、关于本国产品比例的声明函

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：[广州壹能教学用品有限公司](#)

日期：2026 年 6 月 17 日